DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY8 SY522605	Date d'immatriculation	28/02/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-285-ES	Odometre	16 049 km
Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✔
Cache bagages	✔

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm


Dommages extérieurs

3




Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Commentaires	-

4




Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2



Elément	Tapis
Position	-
Dommages	Brûlé
Commentaires	-

Autres dommages

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm