A1132D WVGZZZA1ZNV057675 DTRD 16/06/2026 115127 01/12/2021 006456

2026006456 2 N

+39 0575 960111 IT01564700514 1 261II 26/06/2026 1
001921

A001	Ispezione con cambio olio				N
01030035	Ispezioni con cambio olio .		1,20		
V WHT 000 729 A	VITE	1	3,00		
V 05L 115 562 A	CARTUCCIA	1	1,00		
V N 908 132 02	VITE	1	1,00		
X GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	X	5,10		
A007	Spazzole tergicristallo				N
V 2GA 998 002	SPAZZOLA	3	1,00		
A009	spazzola tergi post.				N
V 2GA 955 427 A 03C	SPAZZOLA	3	1,00		
9976AP00	TAGLIANDO STRAORDINARIO CPO VW-VIC				N
44052004	2RUOTE SMONTATO E RIMONTATO		0,50		N
X 007	RIPRISTINO LUBRIFICAZIONI	4	2,00		N
X LIQPAR	DETERGENTE	A	1,00		N
V N 104 373 01	MINIBATTER	1	2,00		N
V 5G0 012 619 C	MASTICE DI	6	1,00		N
	MATERIALI CONSUMO-SMALTIMENTO OFFICINA		1,00		N

Materiale Totale

La nostra concessionaria e' a sua completa disposizione

Storico del veicolo

Dati del veicolo

N° di identificazione veicolo	WVGZZZA1ZNV057675
Data di consegna:	2021-12-01
Prossima revisione	2025-12
Prossimo controllo gas di scarico	0000-00-00

Sto…

Visualizza 5 elementi

Lavori supplementari

#	Numero	Descrizione
1	26883550	Agente riducente

:	:	:	.:	Nota
2025-12-18	104125	2501355501	61II000299	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01030035	Ispezioni con cambio olio .	X	0000		0
2	01400050	Service liquido freni .	-	0000		0
3	30010760	Impianto frizione sfiatato	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	WHT000729A	Vite	3.00	V	OWN	1		0
2	05L115562A	CARTUCCIA	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Vite	1.00	V	OWN	1		0
4	GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	5.10	X	OWN	X		0
5	LIQFREN750 LT	LIQUIDO FRENI	1.15	X	OWN	A		0
6	5Q0819669	F.antiod.	1.00	V	OWN	1		0

:	:	:	.:
2025-12-18	103012	2501355301	51RW001937

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	06RMAP00	REVISIONE MINISTERIALE A PAGAMENTO	-	0000		0

:	:	:	.:
2025-10-21	94091	2501113501	51FW002145

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	24691900	Sonda Lambda smontato e rimontato	-	0000		0
2	01500000	RG/Funzione guidata .	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	05L906262G	S. LAMBDA	1.00	V	OWN	3		0

:	:	:	.:
2025-07-01	86560	2500723101	51FW001454

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01500000	RG/Funzione guidata .	-	0000		0
2	10821900	Grembialina insonorizzante smon+rim	-	0000		0
3	17111950	Sensore livello olio smon+rimo	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	06K907660C	SENSORE LI	1.00	V	OWN	4		0

Lavori supplementari

#	Numero	Descrizione
1	20345550	Filtro del carburante diesel
2	26883552	Reducing agent
3	23245550	Inserto filtro aria

:	:	:	.:	Nota
2024-11-20	71950	2401244402	41II004260	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01030035	Ispezioni con cambio olio .	X	0000		0
2	26883552	Agente riducente cont+comp	-	0000		0
3	20345550	Filtro del carburante diesel sostit	-	0000		0
4	01500060	RG/Funzione guidata .	-	0000		0
5	23245550	Inserto filtro aria sostituito	-	0000		0
6	44052052	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
7	46365650	Past. fr. freni disco ant. sostitui	-	0000		0
8	46385650	Past. fr. freni disco pos. sostitui	-	0000		0
9	44052052	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
10	01500060	RG/Funzione guidata .	-	0000		0
11	9976AP00	TAGLIANDO STRAORDINARIO CPO VW-VIC	-	0000		0
12	51017163	Carrozzeria preparata verniciatura	-	0000		0
13	17451990	Coppa olio-parte superiore smon+rim	-	0000		0
14	17455175	Coppa olio-parte superiore sigillat	-	0000		0
15	19611953	Tubo liquido raffreddamento smon+ri	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	WHT000729A	Vite	3.00	V	OWN	1		0

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
2	05L115562A	CARTUCCIA	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Vite	1.00	V	OWN	1		0
4	GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	5.10	X	OWN	X		0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	1		0
6	5Q0129620D	Filtr aria	1.00	V	OWN	1		0
7	417597	MASTICE	1.00	X	OWN	A		0
8	WHT010085	VITE	4.00	V	OWN	1		0
9	JZW698151AN	PAST. FR.	1.00	V	OWN	2		0
10	JZW698451AA	GUARN. FRE	1.00	V	OWN	2		0
11	2GA955427A 03C	SPAZZOLA	1.00	V	OWN	3		0
12	2GA998002	SPAZZOLA	1.00	V	OWN	3		0
13	D 176501A1	Sigillante	1.00	V	OWN	2		0
14	007	RIPRISTINO LUBRIFICAZIONI	2.00	X	OWN	4		0
15	LIQPAR	DETERGENTE	1.00	X	OWN	A		0
16	ADBLUE	1L SOLUZIONE DI UREA	17.00	X	OWN	A		0
17	ZTR216557WFM30	215/55R17 98W XL FIRESTON	4.00	V	OWN	T		0
18	000093056G FSX	GIUBBOTTO	1.00	V	OWN	F		0
19	05L115562A	CARTUCCIA	1.00	V	OWN	1		0
20	3Q0122051CC	T. FLESS.	1.00	V	OWN	4		0
21	6R4845297K NVB	CRISTALLO	1.00	V	OWN	3		0
22	1T0959527 9B9	Mascherina	1.00	V	OWN	8		0

:	:	:	.:
2024-11-20	71950	2401244401	41II004259

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	9930AP00	OK CHECK 110 PUNTI CPO	-	0000		0
2	RIATAPSM	RIATTIVAZ.SERVIZIO MOBILITÀ E25,82+	-	0000		0

Lavori supplementari

#	Numero	Descrizione
1	01400050	Service liquido freni
2	85181950	Filtro antipolvere/polline

:	:	:	.:
2024-03-28	59820	2400356502	41FW000899

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44059404	Ruote equilibrato	-	0000		0
2	44059404	Ruote equilibrato	-	0000		0
3	44052000	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
4	44052003	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0

:	:	:	.:	Nota
2024-03-28	59820	2400356501	41FW000900	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01040015	Cambi dell'olio .	X	0000		0
2	01400050	Service liquido freni .	-	0000		0
3	30010760	Impianto frizione sfiatato	-	0000		0
4	85181950	Filtro antipolvere/polline smon+rim	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	N 90813202	Vite	1.00	V	OWN	1		0
2	WHT000729A	Vite	3.00	V	OWN	1		0
3	05L115562A	CARTUCCIA	1.00	V	OWN	1		0
4	GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	5.50	X	OWN	X		0
5	LIQFREN750 LT	LIQUIDO FRENI	1.15	X	OWN	A		0
6	5Q0819669	F.antiod.	1.00	V	OWN	1		0
7	2GA955427A 03C	SPAZZOLA	1.00	V	OWN	3		0
8	2GA998002	SPAZZOLA	1.00	V	OWN	3		0
9	007	RIPRISTINO LUBRIFICAZIONI	2.00	X	OWN	4		0

:	:	:	.:
2023-11-15	48903	2301158001	31FW002466

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44052004	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
2	44052004	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
3	44059404	Ruote equilibrato	-	0000		0

:	:	:	.:
2023-10-17	46015	2301040501	31FW001956

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44052003	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0

:	:	:	.:	Nota
2023-06-08	42608	2300603401	31FW001350	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01030035	Ispezioni con cambio olio .	X	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	WHT000729A	Vite	3.00	V	OWN	1		0
2	05L115562A	CARTUCCIA	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Vite	1.00	V	OWN	1		0
4	GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	5.50	X	OWN	X		0

:	:	:	.:
2023-04-11	31351	2300389101	31FW000721

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44052004	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
2	44059403	Ruote equilibrato	-	0000		0

:	:	:	.:	Nota
2023-03-21	31351	2300316001	31FW000707	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01340010	Ispezioni .	X	0000		0

:	:	:	.:
2022-10-28	20752	2201076101	21FW002060

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44052004	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
2	44052004	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
3	44059404	Ruote equilibrato	-	0000		0

:	:	:	.:
2022-10-26	20752	2201062601	21FW002059

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	26883500	Agente riducente cont+comp	-	0000		0
2	06890150	Veicolo controllato	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	ADBLUE	1L SOLUZIONE DI UREA	15.00	X	6	A		0
2	GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	0.50	X	6	X		0

:	:	:	.:	Nota
2022-09-29	18412	2200962601	21FW001918	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01040015	Cambi dell'olio .	X	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	N 90813202	Vite	1.00	V	OWN	1		0
2	WHT000729A	Vite	3.00	V	OWN	1		0
3	05L115562A	CARTUCCIA	1.00	V	OWN	1		0
4	GENOILLONG4	LongLife IV 0W-20 1L	5.50	X	6	X		0

:	:	:	:
2022-08-04	15142	2022007898	151799361

Reclamo del cliente	spia check accesa
Codice cliente	Informazioni, navigazione, comunicazione, intrattenimento > Segnalazioni di anomalie mediante simboli > Indicazione anomalia gestione motore (diesel) > Funzionalità > Non si spegne
Accertamento in officina	Nel display del quadro strumenti si era accesa la spia check. Eseguito la ricerca guasti guidata riscontriamo il guasto:P013300: Bancata1-sonda1 Segnale troppo lento attivo/statico. Abbiamo applicato la seguente TPI-2065674/2, Eseguire la Ricerca Guidata dei Guasti e se necessario sostituire la sonda Lambda. Dai controlli effettuati secondo TPI per ripristinare il veicolo abbiamo dovuto sostituire la sonda landa G39. Sostituita la sonda landa G39 il veicolo è in ordine. [2065674/2 2357 - Motore: spia gestione motore/spia preincandescenza accesa, evento P013300]
Codice officina	Riparazione secondo TPI
Pezzo di ricambio con cui si elimina il danno	05L-906-262-G-

:	:	:	.:	Nota
2022-08-04	15142	2200789801	21GW000470	

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01500000	RG/Funzione guidata .	-	0000		0
2	27068950	Batteria caricato	-	0000		0
3	23571955	Sonda Lambda smontato e rimontato	-	0000		0
4	10831900	Copertura smontato e rimontato	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	05L906262G	S. LAMBDA	1.00	V	OWN	3		0

:	:	:	:
2022-07-01	13493	2022006628	150628006

Reclamo del cliente	Rumore proventiente dalla parte posteriore dx.
Codice cliente	Motore > Alimentazione di carburante > Pompa del carburante di alta pressione > Rumori, vibrazioni > Rumore
Accertamento in officina	
Codice officina	
Pezzo di ricambio con cui si elimina il danno	

:	:	:	.:
2022-04-29	7919	2200418801	21FW000866

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44052004	Ruote smontato e rimontato	-	0000		0
2	44059400	Ruote equilibrato	-	0000		0

#		
1	Descrizione	Ispezione consegna
2	Nota	

:	:	:	.:
2021-12-02	11	2101265101	11II003194

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	01010000	Ispezioni consegna .	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	2GA06150082V	TAPPETINI	1.00	V	OWN	F		0
2	GENOILLONG3	LongLife III 0W-30 1L	1.00	X	6	X		0

:	:	:	.:
2021-12-01	11	2101261901	11FW002490

Posizione di lavoro

#	Numero	Denominazione	Manutenzione	Vernice	Codice V	Pacchetto
1	44059403	Ruote equilibrato	-	0000		0

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	ZTW215557VBLMA	215/55R17 94V BLIZZAK LM0	4.00	V	OWN	T		0

:	:	:	.:
2021-11-25	1	2101238401	11II003112

Posizione componente

#	Numero	Denominazione	Quantità	N° di fabbricazione	WA	TG	Codice V	Pacchetto
1	000093059B	Sicurezza	1.00	V	OWN	F		0

Vista da 1 a 28 di 28 elementi

VEHICLE REPORT

IT · 09/11/2026
2026-11-09 09:53

VIN: Targa: Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2021-12-01**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**6**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO PROPRIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**85**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**GASOL**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (31)


Front left


Front


Front left


Rear


Rear


Rear


Front left


Additional photos (optional)


Right side front


Tire tread depth measurement.


Front left


Tire tread depth measurement.


Front left


Additional photos (optional)


Interior front


Interior rear


Roof.


Interior front


Speedometer with started engine


Center console and dashboard


Center console and dashboard



Center console and dashboard


Interior front


Engine compartment


Interior front


VIN number.


Rear fender left


Left side front


Left side front


Left side front


Upload