

Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 Edition
2020 - 90 kW / 122 PK - Diesel - Automaat - NAVIGATIE - AUTOMAAT -
CAMERA - SIDE BARS - 3 ZITS

Kenteken	
Chassisnummer	VXEVFAHK8L7044727
Eerste registratie	01-09-2020
APK geldig tot	11-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	196.197 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	23-07-2026
Definitieve kilometerstand	196.202 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	198
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 8

Achteruitrijcamera	Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Navigatie	Parkeersensoren				

Aanwezig bij voertuig 5

Volledig dealer onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
-----------------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar 2020	Vermogen 90 kW / 122 PK	Brandstof Diesel
Transmissie Automaat	Kilometerstand 196.197 km	BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Bruin
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2025

Schades (23)

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 15 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 4 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-08-2020		Importeur
01-09-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
12-04-2022		Autobedrijf
12-04-2022	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
11-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- geluidsisolerend glas
- hill hold functie
- kunstlederen/stof bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- radio
- regensensor
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

