

49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

| WLTP values | CO <sub>2</sub> emissions   |                          |                 | Fuel consumption (/100 km) |                                         |              | Electric Consumption<br>(Wh/km) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | Petrol/<br>Diesel<br>(g/km) | Gas<br>CNG/LPG<br>(g/km) | Other<br>(g/km) | Petrol/<br>Diesel<br>(L)   | Gas<br>CNG/LPG<br>(L)/(m <sup>3</sup> ) | Other<br>(L) |                                 |
| Low:        | 280                         | ---                      | ---             | 12.4                       | ---                                     | ---          | ---                             |
| Medium:     | 189                         | ---                      | ---             | 8.4                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| High:       | 165                         | ---                      | ---             | 7.3                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Extra High: | 185                         | ---                      | ---             | 8.2                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Combined:   | 192                         | ---                      | ---             | 8.5                        | ---                                     | ---          | ---                             |

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: 1.93

Gas (CNG/LPG):

Others:

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP values<br>(CO <sub>2</sub> and fuel<br>consumption sustaining,<br>if not otherwise<br>mentioned) | CO <sub>2</sub> emissions   |                          |                  | Fuel consumption: (/100 km) |                                          |              | Electric<br>Consumption<br>(Wh/km) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                                       | Petrol/<br>Diesel<br>(g/km) | Gas<br>CNG/LPG<br>(g/km) | Others<br>(g/km) | Petrol/<br>Diesel<br>(L)    | Gas<br>CNG / LPG<br>(m <sup>3</sup> )/L) | Other<br>(L) |                                    |
| Low                                                                                                   | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| Medium                                                                                                | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| High                                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| Extra High                                                                                            | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| City                                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| Combined (sustaining)                                                                                 | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| Combined (depleting)                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |
| Weighted, combined                                                                                    | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                      | ---          | ---                                |

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER):

(EAER city):

All Electric Range [km]:

(AER):

(AER city):

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+20 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##245/40 R19 94VW8,0JX19 ET40

##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40;##225/50 R18 95W M+S#8,0JX18 ET40;##245/45 R18 96

W M+S#8,0JX18 ET40;##

## Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

|          |                                                                                               |                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0.1.     | Make (Trade name of manufacturer):                                                            | CUPRA                         |
| 0.2.     | Type:                                                                                         | Variant:                      |
|          | KM:                                                                                           | CXDNFBX1                      |
| 0.2.1.   | Commercial name:                                                                              | FORMENTOR                     |
| 0.2.2.1. | Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values |                               |
|          | Final Vehicle actual mass [kg]:                                                               |                               |
|          | Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:                                 |                               |
|          | Frontal area for final vehicle [cm2]:                                                         |                               |
|          | Rolling resistance [kg/t]:                                                                    |                               |
|          | Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:                               |                               |
| 0.2.3.1. | Interpolation family's identifier:                                                            | IP-MQB37WZ_A0_0862-VSS-1      |
| 0.2.3.2. | ATC family's identifier:                                                                      | AT-5Q0_OV_0412_000-VSS-1      |
| 0.2.3.3. | PEMS family's identifier:                                                                     | 09-VSS-715W_KM_DNFB_AD7_A-000 |
| 0.2.3.4. | Roadload family's identifier:                                                                 | RL-DQ381_7A_19_002-WWW-1      |
| 0.2.3.5. | Roadload matrix family's identifier (if applicable):                                          |                               |
| 0.2.3.6. | Periodic regeneration family's identifier:                                                    | PR-AU_00109_00_000-WWW-1      |
| 0.2.3.7. | Evaporative test family's identifier:                                                         | EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WWW-1      |
| 0.4.     | Vehicle category:                                                                             | M1                            |
| 0.5.     | Company name and address of manufacturer:                                                     | SEAT, S.A.                    |
|          | Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell                                                      |                               |
| 0.6.     | Location and method of attachment of the statutory plates:                                    |                               |
|          | On the right A-pillar,glued or bonded                                                         |                               |
|          | Location of the vehicle identification number:                                                |                               |
|          | In the engine compartment, right                                                              |                               |
| 0.9.     | Name and address of the manufacturer's representative:                                        |                               |
| 0.10.    | Vehicle identification number:                                                                | VSSZZZKM4PR084393             |
| 0.11.    | Date of manufacture of the vehicle:                                                           | 2023-04-12                    |

conforms in all respects to the type described in approval e9\*2007/46\*4008\*17 granted on 2023-02-03 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-04-12

Martorell, 2023-04-12

Daniel Cortina Munuera  
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam  
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZKM4PR084393



2





Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand  
Fahrzeug ohne Bordspannung



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : KM Stand nach Angaben





Bild 11 : Klebereste von Sicherstellungssiegel am gesamten Fahrzeug entfernen



Bild 12 : Klebereste von Sicherstellungssiegel am gesamten Fahrzeug entfernen





Bild 13 : Felge vorne rechts Material ausgebrochen



Bild 14 : Fahrzeug innen erheblich verschmutzt





Bild 15 : Klebereste von Sicherstellungssiegel am gesamten Fahrzeug entfernen



Bild 16 : Türe hinten rechts Kratzer





Bild 17 : Klebereste von Sicherstellungssiegel am gesamten Fahrzeug entfernen



Bild 18 : Laderaumabdeckung fehlt





Bild 19 :    Fahrzeugschlüssel nicht vollständig ( Schließsatz erneuern).



DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 02419420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**M DF1625**

### FIN

**VSSZZZKM4PR084393**

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leasingrückläufer | M DF1625                                                                                     |
| Auftraggeber      | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching                                  |
| Ihr Auftrag vom   | 11.06.2026, per e-Mail                                                                       |
| Besichtigung      | 18.06.2026 um 09:00 Uhr<br>HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.           | mit 19% MwSt.        |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | <b>20.126,05 EUR</b> | <b>23.950,00 EUR</b> |



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Batterie tiefst entladen.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 119 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Kennzeichen                   | M DF1625   |
| Tag der Erstzulassung         | 17.07.2024 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 17.07.2024 |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 07 / 2027 |
|---------------|-----------|



## Technische Daten

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                 |
| Hersteller                 | SEAT (E)                                           |
| Marke                      | CUPRA                                              |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | KM / Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG Tribe Edition |
| Aufbauart                  | Limousine                                          |
| HSN / TSN                  | 7593 / ARG                                         |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | VSSZZZKM4PR084393                                  |
| Türen                      | 5                                                  |
| Sitzplätze                 | 5                                                  |
| Farbe (Hersteller)         | Metallic mythical black (Y9T)                      |
| Lackierung                 | 0E, LY9T                                           |
| Polster / Farbe            | Leder / Schwarz                                    |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                                             |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Reihenmotor / 4                                    |
| Leistung / Hubraum         | 228 kW / 1984 cm <sup>3</sup>                      |
| Schadstoffklasse           | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                       |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 7                                      |
| Felgen                     | Leichtmetall                                       |
| Laufleistung nach Angaben  | 29.848 km                                          |
|                            | Fahrzeug ohne Spannungsversorgung                  |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ               | Art   | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| 2 links   | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| Pannenset |                     |                              |       |             |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Abgasanlage mit Klappenauspuff, Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, CUPRA Pedalerie und Fußablage in Dark Aluminium (DSG), CUPRA-Schriftzug in Dark chrome, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Frontgrill, Akzentteile und Außenspiegelkappen in Matt Black, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Metallic, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Paket: Winter, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive II Matt Black", Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne mit Sitzmittelbahn in Dinamica, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für

Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge vorne rechts Material ausgebrochen, erneuern (Bild 13); Fahrzeug vermessen; Klebereste von Sicherstellungssiegel am gesamten Fahrzeug entfernen, smart repair (Bild 11, 12, 15, 17); Türe hinten rechts Kratzer (Bild 16); Batterie tiefst entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Wartung fällig; Innenraum erheblich verschmutzt, reinigen.

### Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nicht vollständig ( Schließsatz erneuern)., Laderaumabdeckung, Sommerreifen

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 02419420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen** **M DF1625** **FIN** **VSSZZZKM4PR084393**

### Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894  
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
Ihr Auftrag vom 11.06.2026, per Mail.  
Besichtigung 18.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec  
Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
Bewertet auf 18.06.2026  
Betrifft Leasingrückläufer M DF1625

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 119 µm bis 124 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.  
Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Batterie tiefst entladen.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

|                      |                                                  |                            |                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Erstzulassung        | 17.07.2024                                       | Letzte Zulassung           | 17.07.2024                      |
| Hersteller           | CUPRA                                            | Marke                      | CUPRA                           |
| Typ / Verkaufsbez.   | Formentor VZ 2.0 TSI<br>4Drive DSG Tribe Edition | Aufbauart                  | Limousine                       |
| Türen                | 5                                                | Sitzplätze                 | 5                               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VSSZZZKM4PR084393                                | HSN / TSN                  | 7593 / ARG                      |
| Schlüssel-Nr.        | 40640219                                         | Laufleistung nach Angaben  | 29848 km                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2027                                        | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                          |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor                                  | Leistung (kW)              | 228                             |
| Hubraum (ccm)        | 1984                                             | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,<br>N1 I |

Getriebe / Gänge  
Farbe (Hersteller)

Automatik / 7  
Metallic mythical black  
(Y9T) / 0E, LY9T

Felgen  
Polster / Farbe

Leichtmetall  
Leder / Schwarz

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ               | Art   | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| 2 links   | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 40 R 19 100 V | Kumho / WinterCraft WP72 FSL | W / O | 6 mm        |
| Pannenset |                     |                              |       |             |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

|                              |            |               |                   |
|------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Fz. Neupreis                 | 56.807 EUR | Fz. Notierung | <b>31.400 EUR</b> |
| Fz. Grundwert: ( 24 Mon): AA |            |               | <b>31.705 EUR</b> |

## Serienausstattung

Serie: Abgasanlage mit Klappenauspuff, Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, CUPRA Pedalerie und Fußablage in Dark Aluminium (DSG), CUPRA-Schriftzug in Dark chrome, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Frontgrill, Akzentteile und Außenspiegelkappen in Matt Black, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Metallic, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigationssystem, Paket: Fahrassistent-Paket XL für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Paket: Winter, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive II Matt Black", Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne mit Sitzmittelbahn in Dinamica, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1

31.705 EUR



## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

## Km-Korrektur

Km = 29848      Kateg.: 32 = 30300      Diff. = 452  
 BZ2K = 0.04799      (AS = 0.628108 BS = -0.005001)      **15 EUR**

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                                                        | Rep.Kost<br>brutto | Anrechn. | Minderwert<br>brutto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. Felge vorne rechts Material ausgebrochen, erneuern (Bild 13)                                            | 650                | voll     | -650                 |
| 2. Fahrzeug vermessen                                                                                      | 150                | voll     | -150                 |
| 3. Klebereste von Sicherstellungssiegel am gesamten Fahrzeug entfernen, smart repair (Bild 11, 12, 15, 17) | 200                | voll     | -200                 |
| 4. Türe hinten rechts Kratzer (Bild 16)                                                                    | 520                | anteilig | -290                 |
| 5. Batterie tiefst entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich                       | 200                | voll     | -200                 |
| 6. Wartung fällig                                                                                          | 550                | voll     | -550                 |
| 7. Innenraum erheblich verschmutzt, reinigen                                                               | 200                | voll     | -200                 |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                                                                   | <b>2.470</b>       |          | <b>-2.240 EUR</b>    |

## Fehlende Teile

|                                                                | Kosten<br>brutto | Anrechn. | Minderwert<br>brutto |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz erneuern). | 577              | voll     | -577                 |
| 2. Laderaumabdeckung                                           | 215              | voll     | -215                 |
| 3. Sommerreifen                                                | 800              | voll     | -800                 |
| <b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>                   | <b>1.592</b>     |          | <b>-1.592 EUR</b>    |

Zwischenwert 2 **27.888 EUR**

## Reifenbewertung

|                                                   |                                    |      |    |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|-----------------|
| Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung |                                    |      |    | -548 EUR        |
| Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)      |                                    |      |    | 514 EUR         |
| Abzug für Reifenzustand                           | vorne links                        | 6 mm | WO | -64 EUR         |
|                                                   | vorne rechts                       | 6 mm | WO | -64 EUR         |
|                                                   | hinten links                       | 6 mm | WO | -64 EUR         |
|                                                   | hinten rechts                      | 6 mm | WO | -64 EUR         |
| Legende                                           | W/ Winter / O Original / F Runflat |      |    | <b>-290 EUR</b> |

Zwischenwert 3 **27.598 EUR**

Zwischenwert 4 **27.598 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 23.941,00 EUR

---

### Zusammenfassung und Ergebnis

|                     |                        |                      |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Einkaufswert</b> | ohne MwSt.             | <b>20.126,05 EUR</b> |
| Mehrwertsteuer      | (bei Regelbesteuerung) | <b>3.823,95 EUR</b>  |
| <b>Einkaufswert</b> | mit 19% MwSt.          | <b>23.950,00 EUR</b> |

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.