DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WF0PXXGCH PRA86082	Kilométrage	61 576 km	Energie	Essence
Immatriculation	2FCA593	Date d'immatriculation	20/03/2024	Cylindrée	999
Marque	FORD	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	FocusBreak-CGE-2018	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique















Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔

Pneumatiques

Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 3.0 mm

Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 4.0 mm



Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm

Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm



Dommages

1



Elément	Phare
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	326,38€

2



Elément	Grille de calandre
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	163,73€

3



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

4



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	49,00€

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

8



Elément	Couvercle prise 12v
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	12,90€

9



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	428,13€

enfoncé a plusieurs endroits

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 870,14€