

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1622NBP / WBA21EF0405298210 / 5298210

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.679

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1622NBP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	21/05/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	vh incorpora un cable de carga rápido		

Daños no valorables:

1622NBP COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Moldura dr paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada	REEMPLAZAR	0.83 h.		0.17 h.	0,72	26,65	10,00	63,20 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
7. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.25 h.	1,06	0,00		13,76 €
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
13. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.67 h.	11,31	0,00		114,10 €
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Puerta tr iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
18. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1735,34 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1622NBP RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,54 h.	251,76 €
Total material pintura	-	58,27 €

(IVA no incluido)

1622NBP RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	13,76 h.	529,73 €
Total Recambios	-	466,09 €
Descuento recambios aplicado	-	238,86 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	429,50 €







1622 NBP
ALPHABET

X1

XDrive 25i










Valores desde indiv.



Total 17679 km → 12734.1 km



Puerta abierta.

125 km 9:49 10 P +22.0 °C km

CHECK-CONTROL

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- ⚠ Nivel de líquido de lavado muy bajo.
- i Tapa del malet. abierta. Cíerrela, por favor.

↶

MEDIA

TEL

NAV

<

MAX A/C LOW ↴ +



MAX A/C LOW ↴ +





220km/h
0 km/h
1.2
-0.5
100%
P
Punto estirado

CHECK-CONTROL

- ▲ Capó estirado.
- ▲ Puente estirado.
- ▲ Puente estirado.
- ▲ Tipo del motor estirado.
- ▲ Nivel de líquido de frenado muy bajo.
- ▲ Tipo del motor estirado. Cámbelo, por favor.

LOW

VOL 142
12.5
100%
100%
100%
100%





BMW



Made in
Germany
X1 xDrive25e
C67



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBA21EF0405298210

2430 kg

4130 kg

1- 1200 kg

2- 1300 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986







↶
MEDIA
TEL
NAV

Map interface showing a navigation menu overlay. The menu is titled "Mis destinos" and contains a grid of icons: a gas pump, a hand holding a pen, a magnifying glass with 'P', a car, a coffee cup, and a fork and knife. Below the grid is a search bar labeled "Búsqueda". The background map shows roads like "Calle del Nogal", "Calle Alamo", and "Carretera Buzanca". The top right corner of the screen displays "LOS40 UR", a speaker icon, a person icon, and the time "9:54".

MAX A/C LOW ↙ + [fan icon] [house icon] [grid icon] MAX A/C LOW ↘ +

MAX



6.07

TREADWEAR
155R18

OFF ON

0mm

1cm/mm



5.79

inch/mm

OFF ON ZERO



5.48

mm

Inch/mm

OFF

ON

ZERO































Manheim
CarMax





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





Marheim

▼ O E ▲





© 2011 GM Corp. All rights reserved.

Marheim
The Best in Automotive









Manheim
COP ALICANTO