MACADAM








RENAULT EXPRESS: 3195-MDV

Vinnumber:	**VF1RJK00370326304**	Versionname:	**Advance 1.5 Blue dCi 70 kW (95 cv) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual**
First Registrationdate:	**8/02/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**175523**	Power Kw:	
Bodytype:	**Transporter**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**2**		
Number head rests	**2**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Light Commercial Vehicle**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Radio	
Number keys remote	**2**		
Windows electric F			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**185/65/15/88 T**			
	Fr.L.	**Goodyear: 3 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 3 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**3.0**
Tyre profile depth FR	**3.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**185/65 R 15 88 T**
Tyre size FR	**185/65 R 15 88 T**
Tyre size RL	**185/65 R 15 88 T**
Tyre size RR	**185/65 R 15 88 T**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)





Interior, Dirty, Cleaning




Side wall RL, Scratch(es), Paint




Steel rim RL, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Door FL, Scratch(es), Paint




Windscreen glue kit, Required to install glazing, Repair/replace (lump sum)




Windscreen, Broken, Replace




Door FR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable




Sliding door R, Scratch(es), Paint




Rear panel, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper R, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Boot door panel RL, Dent(s), Repair and paint (complete)




Boot door panel RR, Dent(s), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check










Bodywork, Glue residues, Remove lettering





Roof, Dent(s), Repair and paint (complete)




ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	RENAULT	Matrícula	3195-MDV
Modelo	Express	VIN	VF1RJK00370326304
Versión	Advance 1.5 Blue dCi 70 kW (95 cv) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
11/05/2023	Pinchazo+Equilibrado	9202	NEUMATICOS BOLARIN,SL
06/07/2023	Sustitución	18425	NEUMATICOS BOLARIN,SL
28/08/2023	Rev. 30.000 kms	27541	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.
20/09/2023	Sustitución	31301	NEUMATICOS BOLARIN,SL
28/02/2024	Pastillas delanteras, Rev. 60.000 kms	57862	JOSÉ MECA, S.L.
11/03/2024	Sustitución	59485	NEUMATICOS BOLARIN,SL
19/06/2024	Pinchazo+Equilibrado	73687	NEUMATICVOS BOLARIN
04/09/2024	Servicio Aceite	84209	JOSÉ MECA, S.L.
07/11/2024	Pinchazo+Equilibrado	92784	NEUMATICOS BOLARIN,SL
12/12/2024	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 185/65R15 88T EFFIGRIP COMPACT 2, Sustitucion y kit de montaje	98441	NEUMATICOS BOLARIN S.L.
19/12/2024	Discos delanteros	99420	JOSÉ MECA, S.L.
28/03/2025	Cableado Inyectores | Rev. 120.000 kms	113442	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.
08/07/2025	Puerta delantera izquierda	126127	Manuel Navarro Domenech

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
10/09/2025	Batería, Sustituir Batería	126684	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.
20/10/2025	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 185/65R15 92T EFFIGRIP COMPACT 2 XL, Sustitucion y kit de montaje	131390	MARTINEZ GARCIA Y OTRO S.C.P.
22/10/2025	Sensor presión rueda dl dr, Sensor presión rueda dl iz, Sustituir Sensor presión rueda dl iz / Sustituir Sensor presión rueda dl dr	131390	MARTINEZ GARCIA Y OTRO S.C.P.
16/12/2025	Aceite motor - - - ALP 3, Anticongelante, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite, Filtro antipolen - Nueva, Jgo distribución, Kit correa accesorios, Serv inspección 150000 KM, Sustituir Anticongelante, Sustituir Correa distribución / Sustituir Jgo distribución, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados	139839	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.
22/12/2025	Luna parabrisas	140571	RALARSA HOLDING S.L.
15/01/2026	Reparación pinchazo	143033	HIJOS DE SALVADOR MORALES S.L.
02/03/2026	Importe de pago por uso, Lámpara faro iz - H7LL 58W - Nueva, Pastillas freno dl - Nueva, Sustituir Lámpara faro iz, Sustituir Pastillas freno dl	149728	MARTINEZ GARCIA Y OTRO S.C.P.
23/03/2026	Elevador rueda repuesto, Reparar Cableado motor, Sustituir Elevador rueda repuesto, Verificar Diagnosis	152441	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.
17/04/2026	Desmontar y montar Depósito combustible, Sustituir AdBlue, Sustituir Tubo salida depósito AdBlue, Tubo salida depósito AdBlue	155293	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.
08/09/2026	Jgo escobillas limpia, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas	173730	DIEGO GARCIA CAYUELA S.L.