

NOx:	42.6 mg/km		
THC + NOx:	59.8 mg/km		
Partikelmasse:	0.65 mg/km		
Partikelzahl:	1.24 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.510 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	222 g/km	8.5 l/100km	- Wh/km
Mittel	158 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	143 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	172 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	167 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e5 32			
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.22 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AEF)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
-	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +175 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
-	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0153884

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000860
VVS	00086 0	TSN	CZV
DE 00 004107 WBA85BZ040N207851 1906887			



WBA85BZ040N207851

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:

BMW
G3X
85BZ
IAV500B0

0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

X3 xDrive30d
IP-0000687-WBA-1
AT-0000048-WBA-1
5-WBA-DH14
RL-0100567-WBA-1
-
PR-0000048-WBA-1
-

0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1G
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenetet ww. geklebt

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

WBA85BZ040N207851
2023-01-31
2022-07-01
e1*2007/46*1797*15

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
01.02.2023
(Datum)


(Unterschrift)
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2
2 Achse 1/2 Verteilergetriebe

und Räder: 4

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:

2864 mm
4708 mm
1891 mm
1676 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

2010 kg
2087 kg

2550 kg
Achse 1: 1220 kg
Achse 2: 1415 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

4550 kg

2000 kg
750 kg
100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

Bayer. Mot. Werke AG
1: B57D30B, 2: -

22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E
27. Höchstleistung

Selbstzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
6;in Reihe
2993 cm³
26.1 Mono fuel

210.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20 kW
- kW

28 Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse

automatisch

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.500	3.520	2.200	1.720	1.317	1.000	0.823	0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2.813

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1. 1620 mm
2. 1636 mm
1: 245/50 R19 105 W 7,5Jx19/ET32 A C1
2: 245/50 R19 105 W 7,5Jx19/ET32 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:

73.90 dB(A)
3000 min⁻¹
66.00 dB(A)
Euro 6 AP

2159 kg

199.1 N
-0.218 N/(km/h)
0.04369 N/(km/h)²
3b
0
nein

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:
THC:
NMHC:

131.4 mg/km
mg/km
mg/km

Seite 1

Seite 2

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

08.05.2023	0005	CZV00086	2	9	2	210/4000	T	245
M1G	AC		18	4708		1891		
WBA85BZ040N207851	3	0	20	1676		--2010		
BMW			12		13	100	q	-
G3X			12	167	F1	2550	F2	2550
85BZ			21	1220	72	1415	73	-
IAV500B0			8.1	1220	8.2	1415	8.3	-
			U.1	74	0.2	3000	U.3	66
X3 XDRIVE30D			0.1	2000	0.2	750	S1	5 S2 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW			15.1	245/50 R19 105W				
Geländefz.Pers.bef.			15.2	245/50 R19 105W				
Kombilimousine			15.3	-				
715/2007*2018/1832AP			R	Grau		11	7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			K	e1*2007/46*1797*15				
Hybr.Diesel/E			6	01.07.2022		17	*K	GQ000114
0010	36AP	2993	21					
7.2/8.2: +175 b.Anhängebetrieb				www.AHK It. EGTG *Zu P2/P4: N				
ennleistung 2.2 kW *								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube Steinschlag



Bild 15 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 16 : Tür hinten rechts zerrkratzt




Bild 17 : Dach eingedellt




Bild 18 : Seitenwand hinten rechts eingedellt



Bild 19 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 20 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 21 : Fehlermeldung Rückhaltesystem



Bild 22 : Blinker Aussenspiegel links gerissen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.05.2023	Letzte Zulassung	08.05.2023
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive30d Aut.
Aufbauart	SUV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA85BZ040N207851
HSN / TSN	0005 / CZV	Schlüssel-Nr.	10137486
Km-Stand abgelesen	57595	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	210	Hubraum (ccm)	2993
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Sofistograu Brillianteffekt metallic (A90)
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 50 R 19 105 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	4 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	4 mm
2 links	245 / 50 R 19 105 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	4 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 20 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W / O / F	5 mm
245 / 45 R 20 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W / O / F	5 mm
275 / 40 R 20 106 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W / O / F	5 mm
275 / 40 R 20 106 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W / O / F	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
4K9	Interieurleisten Aluminium Feinschliff mit Akzentleiste Perlglanz Chrom Lackierung: Metallic Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket
248	Lenkrad: Lenkradheizung
3MC	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
760	M Hochglanz Shadow Line
320	Modellschriftzug-Entfall
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket
402	Panorama Glasdach
5DN	Parking Assistant Plus
2VG	Performance Control
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
1VT	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 887 M Bicolor
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
461	Sitze: Sitzlehnenverstellung, Fond
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 4.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fehlermeldung Rückhaltesystem, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21)
2. Blinker Aussenspiegel links gerissen, erneuern (Bild 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag (Bild 14)
Tür hinten links zerkratzt (Bild 15)
Tür hinten rechts zerkratzt (Bild 16)
Dach eingedellt (Bild 17)
Seitenwand hinten rechts eingedellt (Bild 18)
Stoßfänger hinten zerkratzt (Bild 19, 20)