

Toyota PROACE Compact 1.5 D-4D Cool Comfort
2020 - 75 kW / 102 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	YARVBYHRKGZ178827
Eerste registratie	06-05-2020
APK geldig tot	15-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	111.385 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	24-07-2026
Definitieve kilometerstand	111.385 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	130
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 4

- Airco
- Cruise control
- Lederen bekleding
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Volledig onderhouden
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	96964
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	vredestein
Velgen	16
Band breedte	215 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 75 kW / 102 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 111.385 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2025

Schades (23)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bestickerd - achterdeur rechts

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - zijde linksachter

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsachter

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - sponningen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksachter

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - dorpel rechts

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - bagageruimte

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bestickerd - motorkap

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

bestickerd - zijde links

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

bestickerd - portier rechtsvoor

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - portier linksvoor

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

pitjes - scherm rechtsvoor

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - achterdeur links

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - scherm linksvoor


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

bestickerd - zijde rechtsachter

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - achterdeur rechts

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

lak laat los - zijschuifdeur rechts

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

bestickerd - zijschuifdeur rechts

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsachter

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

steenslag - voorzijde

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - bumper achter


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Airco werkt niet op matig

Exterieur opmerking	16 gemelde schade	Klant niet aanwezig bij de inspectie
Banden en velgen opmerking	4 gemelde schade	-
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
25-03-2020		Importeur
06-05-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
14-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
15-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem		bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
Bluetooth	Brake Assist System		buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar		
centrale vergrendeling met afstandsbediening		cruise control	elektrische ramen voor		
Elektronisch Stabiliteits Programma		hill hold functie	lendesteun(en) verstelbaar	passagiersairbag	radio
stuur multifunctioneel		stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging	tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts

