

MACDAM

FIAT PRO NOUVEAU DOBLO CARGO

Information véhicule


Marque:	FIAT PRO	Plaque d'immatriculation:	
Modèle:	NOUVEAU DOBLO CARGO	NIV:	ZFA26300006P49112
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	
Version:	1.3MJET P.PRO 95	Première immatriculation	02/10/2019
Kilométrage:	202567 km	Nombre de portes:	5

Résumé des dommages

Arrière	4
Avant	4
Droite	5
Gauche	7
Intérieur	3
Roues	2

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Porte latérale coulissante Droite **Oui**

Dommages

Aile AVG
Bosse(s) et griffe(s)
Le - Remplacer et peindre
Gauche



Base rétroviseur ext D
Cassé
E Remplacer
Droite



Base rétroviseur ext G
Cassé
E - Remplacer
Gauche



Boitier rétroviseur ext G
Cassé
Le Remplacer et peindre
Gauche



Capot
Bosse(s) et griffe(s)
LI Réparer et peindre (complet)
Avant



Cric
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière



Enjoliveur de roue AVD
Cassé
E Remplacer
Roues



Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur



Moulure de pare-chocs AV
Cassé
E - Remplacer
Avant



Moulure porte AVG

Manque
E Remplacer
Gauche



Obturbateur /Cache AV

Cassé
E - Remplacer
Avant



Panneau ARD

Bosse(s)
Acceptable
Droite



Panneau ARG

Bosse(s) et griffe(s)
Acceptable
Gauche



Pare-chocs AR

Griffe(s)
Peindre
Arrière



Pare-chocs AV

Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Avant



Pneu AVG

Déchirure
E Remplacer
Roues



Porte AVD

Bosse(s) et griffe(s)
LI Réparer et peindre (complet)
Droite



Porte AVG

Bosse(s) et griffe(s)
Acceptable
Gauche



Porte Coulissante D



Bosse(s)
PDR Débosselage ss peinture
Droite



Porte de malle AR D
Bosse(s) et griffe(s)
LI Réparer et peindre (complet)
Arrière



Porte de malle AR G
Bosse(s) et griffe(s)
LI Réparer et peindre (complet)
Arrière



Répétiteur D
Cassé
E Remplacer
Droite



Répétiteur G
Cassé
E - Remplacer
Gauche



Tapis de sol AV
Déchirure
E Remplacer
Intérieur



Volant
Griffe(s)
E Remplacer
Intérieur



Pneus

Avant Gauche

Eté

195/60/16/99/H

Continental

6,9 mm

Avant Droite

Eté

195/60/16/99/H

Continental

5,2 mm

Arrière Gauche

Eté

195/60/16/99/H

Pirelli

5,8 mm

Arrière Droite

Eté

195/60/16/99/H

Pirelli

5,5 mm

Contrôles

Cache bagages	P/A	Carnet d'entretien	Non
Catégorie	Vehicule utilitaire	Certificat d'immatriculation	Non
Certificat d'immatriculation	N/A	Compresseur	P/A
Couleur carrosserie	Blanc	Cric	Non
Galerie de toit	P/A	Galette	P/A
Kit réparation	P/A	Manuel d'utilisation	Non
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Opaque
Nbre clés télécommandes	1	Nbre clés total	3
Nbre portes	5	Nbre sièges	2
Niveau carburant	0	Nombre appuis-têtes	2
Roue de secours	Oui	Runflat	P/A
Type de jantes (montées)	Tôle		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.