


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ACYHVS PL067334	Erstzulassung	18.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	18 084 km
Modell	C5 AIRCROSS BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Betriebsanleitung	✗

Reifen

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 6.0 mm	
Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 205/55/19 V Sommerreifen 6.0 mm	

Winter Kit

Falken 215/65/17 V Winterreifen 7.0 mm		Falken 215/65/17 V Winterreifen 7.0 mm	
Falken 215/65/17 V Winterreifen 7.0 mm		Falken 215/65/17 V Winterreifen 7.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	476,85€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	435,00€		
				Pauschale	-		


DEKRA Automotive Solutions

6		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		

Innenschäden

8		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

9		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.123,35€