Fopertek
PART OF CED GROUP

4 de diciembre de 2025


STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

NUMERO DE EXPEDIENTE :			9514642841
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✔ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	8185LYG	COLOR	VERDE-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - NUEVO 308 SW ALLURE BLUEH	FECHA 1ª MATRICULACION	31/05/2022
VIN	VR3FCYHZTNY537773	KILOMETROS	75.443
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	AUTOCOMERCIAL MAAM		
DIRECCION	C/ CROMO 27		
LOCALIDAD	HOSPITALET DE LLOBREGAT	PERSONA QUE ATENDIO	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	04/12/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**


	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1




Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**




Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1
	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1


	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



Foto daños internos 53




Foto daños internos 53







Foto daños internos 53



Foto daños internos 53

	
FFLTD_20251204_112043	FDEL_20251204_112047
	
FFLTI_20251204_112050	FLLAN_20251204_112052

	
FESD_20251204_112055	FESD_20251204_112058
	
FASTRAS_20251204_112103	FASDEL_20251204_112107


	
FESD_20251204_112120	FESD_20251204_112122
	
FESD_20251204_112124	FTLTI_20251204_112135

	
FTRAS_20251204_112137	FLTD_20251204_112140
	
FMLTRO_20251204_112145	FESD_20251204_112159


	
FESD_20251204_112202	FESD_20251204_112211
	
FSALP_20251204_112214	FESD_20251204_112220




FESD_20251204_112222




FESD_20251204_112228



FESD_20251204_112235



FESD_20251204_112243

	
FESD_20251204_112638	FESD_20251204_112713
	
FESD_20251204_112715	Foto documentación 1