REPORT ISPEZIONE VEICOLO

Anteprima

Numero Ordine
1002612563

Telaio
VSSZZZKM2RR099090



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

Dati del Veicolo

Marca e Modello
Formentor 1.4 electric/TSI e-HYBRID 150kW 6-speed automatic 4 doors

Conforme alla circolazione
SI

Categoria del veicolo
Autovettura

Tipo di veicolo
SUV

Data di immatricolazione
28/06/2024

Colore interno
Grigio

Colore esterno
Bianco

Colore del tetto
Bianco

Chilometraggio
29550

Tipo di motorizzazione
Ibrido Benzina

Sistemi di trazione
Trazione anteriore

Numero di porte
5

Numero di posti
5

Cambio
Automatico

Numero di chiavi
2

Numero di cilindri
4

Numero di marce
6

Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione
30/06/2028

Carta di Circolazione disponibile
SI

Chilometraggio ultima manutenzione

Libretto di manutenzione
NO

Data ultima manutenzione

Equipaggiamenti Veicolo

Cavo per stazione di ricarica a corrente alternata (16 A)(Mode 3)
Telecamera di retromarcia
Full Link
Mapcare: aggiornamento del materiale cartografico del sistema di navigaz. Plus, incl. materiale cartografico
Pacchetto Safe & Driving L in combinazione con sistema di navigazione
Con supporto manovre di schivamento, con assistente di svolta
Bulloni antifurto (senza serratura)
Terminale di scarico posteriore (standard)
Senza dispositivo di traino
Serbatoio a carboni attivi (EVAP)
Specch. retrovis. est. ripieg., regol., riscaldab. elettricamente, con funzione cordolo
Trazione anteriore
Equipaggiamento sportivo confort Formentor
Freni posteriori a disco
Freni anteriori a disco
Batteria/alternatore capacità standard
Attrezzi di bordo
Libro di bordo in italiano
Senza ugelli lavavetro riscaldabili
Selezione stile di guida e ammortizzatori standard
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Mancorrenti neri
Ammortizzatori post., versione base 1
Ammortizzatori anteriori
Differenziazione di montaggio per il cambio "DQ400" -- componenti vettura --
Inserti decorativi
Listelli sottoporta nei vani porta (illuminati)
Senza sistema di sicurezza ampliato
Ciclo di fabbricazione standard
Senza estintore
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving Home automatica
Senza ulteriori interventi insonorizzanti per l'abitacolo
Campo di peso 9 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Motore a benzina a 4 cilindri 1,4 l gruppo mot. 04E.C
Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di velocità
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
Cielo sagomato intero
Climatronic (a 3 zone) con comandi climatizzatore posteriori
Senza display Head-Up
Senza montaggio individuale
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente
Con telecamera multifunzionale
Con segnaletica stradale di riconoscimento
Appoggiatesta posteriori (3 unità)
Appoggiatesta anteriori
Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
Con sistema di monitoraggio video per retromarcia (versione 2)
Senza portatarga
Fondo vano di carico posteriore rialzato
Vettura con guida a sinistra
Sterzo dinamico
Dispositivo assistenza abbaglianti
Cavo di ricarica Mode3 tipo2 3 16A
Volante multifunzione in pelle, riscaldabile, con tiptronic
Altoparlanti, anteriori e posteriori
Appoggiabraccia centrale anteriore
Cruscotto digitale personalizzabile Medio
Paese non a temperature elevate
Dispositivo di navigazione high
Fari fendinebbia
Senza Predisposizione per upgrade di Prodotto
Cerchi in lega leggera 8J x 19
Cofano del bagagliaio con apertura e chiusura elettrica con pedale virtuale
Assistente per il parcheggio (servosterzo)
Cerchi in lega da 19" "Exclusive" 38/5 meccanizzati nel colore Nero Sport e Rame
CUPRA CONNECT gen3 - Media & Internet
Sistema di navigazione "+" 12"
Non è una versione promozionale
Differenziazione categorie di vetture -5FF-
Norma sui gas di scarico, EU6 AP
Airbag lato conducente e passeggero, senza airbag per le ginocchia, con disattivazione lato passeggero
Suono all'esterno, altoparlante senza disattivazione (versione 1)
Sistema di trazione ibrido PHEV
Mirror Link e Wireless "App" e Rear Seat Entertainment (predisposizione)
Sistema perimetrale "Front Assist" con allerta e frenata in prossimità di veicoli, pedoni e ciclisti
Gusci specchietti retrovisivi esterni verniciati
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
BRS per vetture con trazione elettrica (ESC e eBKV)
Invertitore e presa 230 V per Europa
Supporto dati per UE, integrato
Pacchetto cromo
Senza Car2X
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
Logo
Dispositivo antislittamento in partenza (XDS) sussidio dinamico per la trazione
Inserti decorativi per mensola
Assistente al parcheggio
Esterno, USB tipo C slot di trasmissione dati e slot di ricarica
Alzacristalli elettrici con attivazione comfort e limitazione pressione massima di chiusura
Freno di stazionamento
Non è una vettura speciale, versione standard
Convertitore DC/DC 3,0 kW
Campo di molleggio 05 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Tasche fermacarico sugli schienali
Rivestimento del vano bagagli con vani portaoggetti
Spoiler posteriore
Asse a quattro bracci
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con appoggiabraccia centrale
Motore elettrico (trazione ibrida) potenza di sistema 150 kW gruppo mot. 0EC.A/0EK.A
MPV FORMENTOR
Zone climatiche standard
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Compensatore versione 1
Primo rifornimento con carburante di serie
Senza interventi speciali sulla carrozzeria
Liquido refrigerante R1234yf
Senza protezione per le superfici con provvedimenti di protezione per il trasporto supplementari
2 luci di lettura ant., 2 post.
Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori
Cavo di ricarica modalità 2 tipo 2 / E+F (10A)
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori
Circolazione a destra
Regolazione profondità luce dei proiettori, automat. dinamica (avviene durante la marcia)
Ricognitore di stanchezza
Motore a benzina 4 cil. 1,4 l/110 kW, ibrido, TSI, potenza sistema 150 kW, motore base: TH8/T9D, eHybrid
Service online, con unità di controllo operativa, con cod. autoradio, senza conness. a dispositivo antiavv. elett.
Sistema infotainment con opzioni modulari ampliabili (MIB3) (versione 2)

Equipaggiamenti Veicolo

Versione non fumatori	Codice Regione " ECE " per impianto radio
Controllo pressione pneumatici	Pneumatici 245/40 R19 94W resistenza al rotolamento super-ottimizzata, generazione 2
Pneumatici senza determinazione della marca	Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura senza regolazione verticale
Passo	Gestione interna per vettura che viene ritirata dal cliente
Pan European eCall	Apertura comfort portellone (pedaleria virtuale)
Senza pomello/impugnatura della leva cambio	Senza sistemi per l'accesso vettura
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia a LED, indicatore direzione di marcia animato	Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE
Controllo cinture, contatto elettrico ant. e post., ottico e acustico	Rivestimento sedili in tessuto
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.	Senza riscaldamento sedile
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori	Clacson monotonale
Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero	Alette parasole con specchio, illum., con etichetta airbag su aletta parasole e montante B
Prezzo speciale	Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in oscurato
Comando vocale	Barra stabilizzatrice posteriore
Sistema di riconoscimento della posizione della vettura all'interno della corsia	Esecuzione della serie
Senza specifiche speciali	Senza lavafari / senza indicatore di livello acqua lavavetri
Paraurti versione sportiva	Senza logo (senza denominazione del tipo)
Barra stabilizzatrice anteriore	Sistema di chiusura e partenza senza chiavi "Keyless Advanced" senza dispositivo di sicurezza Safe
Cassetto sotto il sedile anteriore destro	Rivestimento porte e pannelli laterali parzialmente in pelle
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia	Senza protezione inferiore supplementare del motore
Senza contrappeso compensatore per il volante	Simbolo del tipo ed emblema aziendale
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)	Senza materiale pronto soccorso, senza triangolo di emergenza
Senza parete divisoria	Sedili anteriori normali
Ricezione radio digitale	Telefonia comfort con LTE e ricarica senza fili
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1	Senza accumulatore di calore/riscaldamento supplementare
Senza equipaggiamento per il trasporto	Montaggio post. della batteria per la partenza, senza seconda batteria
Con proiettore (specchietto)	Senza tappetini
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore	Ancoraggio del segg. bambini per sist. di segg. bambini I-Size, 2 x top tether e anc. del segg.bambini ant. lato pass.
Prolungamento intervallo Service	Navigatore
Cristalli comfort climatizzati	Cerchi in lega
Senza pneumatici supplementari	
Modanature nere	
Sistema elettrico standard	
Programma di vendita nazionale, Italia	
Kit pneumatici	

Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocita	Battistrada	Permesso	Conformita'
Pirelli	Ant.	Sinistro	estivo	lega	245 19 R40	94	W	5.5 mm	V	V
Pirelli	Ant.	Destro	estivo	lega	245 19 R40	94	W	6 mm	V	V
Kumho	Post.	Sinistro	estivo	lega	245 19 R40	98	V	4.5 mm	V	V
Kumho	Post.	Destro	estivo	lega	245 19 R40	98	V	7 mm	V	V

Ruota di scorta con accessori

Kit attrezzi presente	Kit pneumatici presente	Compressore presente
SI	SI	SI

Ruota di scorta completa	Ruotino
NO	NO

Fattori di svalutazione

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Paraurti ant. primer	Rigato	Riparazione
2	Scomposizione paraurti	N/A	N/A
3	Paraurti post. alu race scuro	Rigato	Riparazione
4	Scomposizione paraurti	N/A	N/A
5	Modanatura arco passaruota post. Dx	Rigato	Sostituzione

Danni da normale usura

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Modanatura arco passaruota post. Sx	Rigato	Promemoria

Parti mancanti

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Tagliando di manutenzione scaduto	Mancante	Forfait

Deprezzamento commerciale

Danni precedenti noti	Danni precedenti rilevabili	Riverniciatura effettuata
NO	NO	NO

Riverniciatura eseguita a regola d'arte	Misurazione dello spessore vernice effettuata
NO	NO

Note di perizia

Identificazione veicolo :	VSSZZZKM2RR099090
Condizioni del veicolo :	Sporco
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	

Data perizia : 26/08/2026

Foto Commerciali

































Data perizia : 26/08/2026

Foto Commerciali















Data perizia : 26/08/2026

Danni

Fattori di svalutazione

Componente Paraurti ant. primer **Lato**

1




Componente Scomposizione paraurti **Lato**

2

Componente Paraurti post. alu race scuro **Lato**

3





Componente Scomposizione paraurti **Lato**

4

Componente Modanatura arco passaruota post. **Lato** Dx

5




Data perizia : 26/08/2026

Danni

Danni da normale usura

Componente Modanatura arco passaruota post. **Lato** Sx

1





Parti mancanti

Componente Tagliando di manutenzione scaduto **Lato**

1



Data perizia : 26/08/2026