APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Make:	MERCEDES
Model / version:	CLA - Klasse
Vin:	W1K5M1AB3PN338737
Plate:	2CLS135
Mileage:	133984
First registration:	07/09/2022
Color:	Peinture mét

ADDITIONAL INFORMATION


Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?


DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES




























































VIN INFORMATION

Radio	Système navigation	Ecran tactile
Transmission automatique	8 rapports	Projecteurs Halogènes
Feux avant de jour à LED	Matière : alliage	Lettre repère (J)
Diamètre avant 16	Diamètre arrière 16	Largeur avant 6,5
Largeur arrière 6,5	Diamètre avant 16	Diamètre arrière 16
Hauteur avant 60	Hauteur arrière 60	Indice de vitesse avant V
Indice de vitesse arrière V	Largeur avant 205	Largeur arrière 205
Climatisation	Climatisation réfrigérant 1234YF	Pare-soleil conducteur éclairé
Pare-soleil passager éclairé	Garniture de pavillon Anthracite	Métallisée vernissée
Vernis dur (pour ne pas afficher groupe 1700)	Rétroviseur gauche avec antenne pour GPS	Siège avant gauche chauffant
Sièges avant chauffants	Siège avant gauche réglable en hauteur	Sièges avant réglable en hauteur

Suspension surbaissée
Volant multifonction
Régulateur de vitesse
Attelage avec boule amovible
Protection piéton
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
DYNAMIC SELECT

unité principale ECE/ROW
Style

pare-soleil avec fonction spéciale
palettes de sélection au volant
catalyseur Diesel Bluetec SCR Génération 3
compresseur de climatisation variable

Volant cuir
Caméra avant
Ouverture du coffre électriquement
Airbag de genoux
Programme électronique de stabilité ESP
Avertisseur de collision avant

depuis n°châssis N335478

radio digitale
double porte-boissons

module de communication (LTE)
écran de radiateur
Tirefit

extincteur

Volant sport
Caméra arrière de recul
Appel de secours
Témoin d'oubli de ceinture arrière
Assistant maintien de la voie
Contrôle pression des pneus

année de modifications 2022 (modèle 2023)

reconnaissance des panneaux de vitesse
vide-poches dans console centrale avec pare-soleil à enrouleur

échappement avec DPF Generation 1.5
écran de radiateur supérieur
évaluation des pays Euro NCAP

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	0	**Fast charging cables:**	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm		205/65R16 92V	Summer		?
Front right	5 mm		205/65R16 92V	Summer		?
Rear left	5 mm		205/65R16 92V	Summer		?
Rear right	5 mm		205/65R16 92V	Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Interior	Dirty
2	Bumper F	Grooved
4	Inner door sill RL	Dent(s) and scratch(es)
5	Bumper R	Grooved
6	Tailgate / Boot	Dent(s)
7	Inner door sill RR	Dent(s) and scratch(es)

Total: 6

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED


#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
3	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗


Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Interior - Dirty







2 - Bumper F - Grooved




4 - Inner door sill RL - Dent(s) and scratch(es)





5 - Bumper R - Grooved







6 - Tailgate / Boot - Dent(s)





7 - Inner door sill RR - Dent(s) and scratch(es)





3 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®















SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

14/10/2026 09:05

