

ED engineering data s.r.l.		Perizia Nr. 220	Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro 11		KASKO														
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it		Assicurato TARGET RENT			Controparte .			Impresa controparte															
		Esercizio 2026		Sinistro numero GL397ST		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia			Data sinistro														
		Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA														
		Data incarico 09/04/2026		Data primo rilievo 08/04/2026		Localita' TREBBO DI RENO		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE													
Fotografie 99		Privilegio a favore di		Scade il																			
Da Certificato di Proprieta' DRIVE SRL - - ()		Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita				Gia' Targa														
Locatario / Comproprietario - - - Tel. -		Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita				Revisione del / /														
Veicolo (Marca - Modello - Versione) OPEL MOKKA 1.2 TURBO BENZINA		Targa GL397ST		Telaio VXKUSHNEKNW089245			1° Immatricolazione 14/10/2022																
Stato d'uso		Km. 79453		Pneumatici % 30		Colore ROSSO		Tipo Smalto Metall/Doppio															
Allestimenti / Dotazioni		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO																			
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.															
Posti nr.		Assi nr.																					
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto								Valore per Differenza		Spese Accessorie											
VOCI DI DANNO					SR		LA		VE		ME		D. M.		COSTO DEI RICAMBI								
Listino Ricambi aggiornato al 01/02/2026					D.		Tempo		D.		Tempo		D.		Tempo		Tempo						
Seconda chiave					S				S				S				S 10						
Tappo gancio traino paraurti post.					S				S				S				S 10						
Porta post.					Dx M		1,70		M		2,70		M		2,60								
Paraurti posteriore					L		1,20						L		1,80								
Paraurti posteriore inferiore					L												100,00						
Parabrezza					L												100,00						
Service scaduto																	170,00						
Perno/gancio sx cappelliera PRM																							
Corona volante PRM																							
Porta anteriore sx PRM																							
Parafango posteriore dx PRM																							
Modanatura arco passaruota anteriore sx PRM																							
Paraurti anteriore inferiore PRM																							
Codice / Riparatore		Prv Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		2,90		LA		2,70		VE		4,40		ME		Totale Ricambi		€641,73	
Supplemento doppiostrato Ore 0,66		Supplemento finitura Ore 0,50		Tempo aggiunto per verniciatura Ore 1,60		Totale tempi supplementari Ore 2,76		Totale tempi VE Ore 7,16															
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		€641,73		I.V.A.		TOTALE		€641,73									
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 7,16 x Costo/ora 11,50		€82,34		€82,34															
Danni A.R.D. Totale imponibile		€1.234,47		Uso Dime																			
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 12,76 x Costo/ora €40,00		€510,40		€510,40															
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																			
Totale (Imponibile)		€1.234,47		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																			
Totale (Iva Compresa)		€1.234,47		TOTALI		€1.234,47		€1.234,47															
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato		€ 0,00		Fermo Tecnico		giorni		2									
TOTALE		€1.234,47		Osservazioni: Vettura sporca esternamente. Targa anteriore leggermente deformata.																			
Limite Indennizzo Contrattuale																							
Software House		70001		RELEASE 03.2026		Data Consegna		Firma ed engineering data S.r.l.		Ruolo Numero		0000		Foglio Nr.		1 di 1							