

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6321NKL / WBY51GM0505573712 / 5573712

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	5.501

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6321NKL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	17/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

6321NKL COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.83 h.	1.50 h.	6,35	0,00		134,55 €
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Paragolpes tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1852,92 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6321NKL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,39 h.	246,00 €
Total material pintura	-	38,84 €

(IVA no incluido)

6321NKL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	9,17 h.	353,04 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	670,00 €









6321 NKL

X2

xDrive20







Valores desde indiv.

1.1 kWh/h



Total 5501 km → 5379.4 km



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Three menu icons labeled CONTENT, LAYOUT, and HEAD-UP. The LAYOUT icon is highlighted with a blue glow.

Autonomía 27km

7%

9:53



P

READY

27 km



MEDIA

TEL

NAV



CHECK-CONTROL

Sin señal 9:53

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Autonomía 27km

⚠ Estado de carga bajo. Cargar el vehículo.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.

- 17°



17°



MAX

REAR



Remite Software Update

Actualización lista para instalar
Insistie su actualización en pocos por

Indicaciones de la versión

Ahora

8:24

Busqueda

OFFL

OFFL

MAX
REAR
VIEW





BMW 

BMW
144 3308
1



0529-P1-00095
2008-P1-00077

© WBY51GM0505573712 ©







BMW



↶
MEDIA
TEL
NAV



Búsqueda

- OFF +



- OFF +

27 km

10

km/h

0

Autonomía
27km



e-PRIMACY

OFF ON
Inches
5.73



OFF ON

inch/mm

6.05

inch/mm

ZERO



145 R 19

OFF ON ZERO

6.20

Inch/mm



OFF ON 6.02 Inch/mm ZERO
























10
EAST



Manheim
COX AUTOMOTIVE

ALL





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CLIX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Emisiones

10

2570-00162338

DGT





MADE IN GERMANY



FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE. EXPLOSION OF TIRE CAN CAUSE INJURY.

WARRANTY INFORMATION
SEE OWNER'S MANUAL FOR DETAILS

Manheim
COX AUTOMOTIVE

CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





6321 NK



BMW

Manheim
CO2 INVESTIGATIVE






Manheim
COX AUTOMOTIVE



11
E4
13R-011155
COX
12mm
TRANS-TECH









2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE