

Renault

CAPTUR160EDCMILD HYBRID RS LINE

VIN:VF1RJB00869880612



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	09/11/2022	88747 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Gris		
Nombre de portes	-	Generation
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Berline à Hayon	Véhicule particulier	Thermique
Energie	Puissance	
Essence	160 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Jantes alliage	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection













Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	20/05/2026	21/05/2026

Contrôles











Problèmes détectés			
Moteur / Bruit			
Echappement / Clarté	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok		

Domages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
---	---------	--------	------------

001	<p>Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : V / Marque de pneu : TIGAR / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Saison : Hiver</p>	Non Conforme	Echange
 			
002	Bas de pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
 			
003	Spoiler / Avant	Rayure	Peinture
 			
004	Pneu / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 "	Non Conforme	Echange
 			
005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
 			
006	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Smart repair
 			
007	Tapis / -	Dé ch ir é	Echange

				
008	Entrée de porte / Arrière Gauche		Enfoncement	Réparation
				
009	Porte / Arrière Gauche		Enfoncement	Smart repair
				
				
010	Pare-chocs / Arrière		Enfoncement	Réparation
				
011	Spoiler / Arrière		Rayure	Peinture
				
012	Caméra / Arrière		Manquant	Echange
				
013	Hayon / Porte de coffre / -		Rayure	Peinture

014	Monogramme de hayon/malle / Arrière	Cassé	Echange
015	Pare-chocs / Arrière Droit	Rayure	Peinture
 			
016	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Acceptable
 			
017	Extension d'aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture
 			
018	Baguette de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
 			
019	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
 			

Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	TIGAR	215 / 55 / 18 / Hiver	5.4 mm
<i>Avant Droit</i>	TIGAR	215 / 55 / 18 / Hiver	5 mm
<i>Arrière Gauche</i>	FAL KEN	215 / 55 / 18 / Tous	7.3 mm
<i>Arrière Droit</i>	FAL KEN	215 / 55 / 18 / Tous	7.4 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Pneu / Avant Droit / Non Conforme



Pneu / Avant Droit / Non Conforme



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Pneu / Avant Gauche / Non Conforme



Pneu / Avant Gauche / Non Conforme



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Tapis / - / Déchiré



Tapis / - / Déchiré



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Caméra / Arrière / Manquant



Caméra / Arrière / Manquant



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement