DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M45GBU PS077304	Date d'immatriculation	15/05/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-871-XX	Odometre	39 969 km
Modèle	3008 V2 GT HYB ETENSE 300	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX				










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Câble de charge lente	✔
Câble de charge rapide	✔
Forfait carburant	✔
Forfait AdBlue	✔

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.6 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Nettoyage extérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

5



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-


DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Dommages intérieurs

3



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

6

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.6 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm