



W1A4533911K469487

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	21.524 km
Hersteller	SMART	Restlauf bis Service	-17 Monat(e)
Typ/Modell	EQ fortwo coupe	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	W1A4533911K469487	Leistung / Hubraum	41 kW / 0 ccm
Erstzulassung	20.01.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	01/2024, 12.640 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	B-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair
2	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Karosserie	B-Säule rechts unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (seit 17 Monaten) - fällig - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 84T	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46100804
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	SMART	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EQ fortwo coupe	Laufleistung (abgelesen)	21.524 km
Fahrgestellnummer	W1A4533911K469487	Erstzulassung	20.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46100804
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: B-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Karosserie: B-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule rechts unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule rechts unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule rechts unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule rechts unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (seit 17 Monaten) - fällig - erneuern



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (seit 17 Monaten) - fällig - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 2695*

Zu 35: A1 165/65 R15 81H, 5Jx15 ET32 / A2 185/60

R15 84H, 5.5Jx15 ET42; A1 165/65 R15 81T, 5Jx15 ET32 / A2

185/60 R15 84T, 5.5Jx15 ET42*

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
ADL

VVS
00031

PZ
1

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0121600628
3364733

21675

GF763188



0

1-2



046CC0117623



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels**

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **smart**

0.2. Typ: **451**

Variante: **53E5X0**

Version: **ZZBAA20A**

0.2.1. Handelsbezeichnung:

EQ fortwo coupe

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: **IP-2019_4001-WME-1**

0.2.3.2. ATCT Familie:

0.2.3.3. PEMS Familie:

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0050-WME-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

**Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1A4533911K469487

0.11. Herstellungsdatum: **29.11.2021**

mit dem in der am **06.08.2021** erteilten Genehmigung **e1*2001/116*0413*47**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

29.11.2021
(Datum)

ppa. Bartels

i.v. A. Hees

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)
gegenseitige Verbindung:			entfällt
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	1873 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	2740 mm	6. Breite:	1663 mm 7. Höhe: 1555 mm
Massen			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1095 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1136 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1310 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 610 kg	2 760 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	- kg
18.4. ungebremsten Anhängers:	- kg		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg			
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:		Renault SAS
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	5AL 60		
22. Arbeitsverfahren:	-		
23. Reiner Elektroantrieb:	Ja (J)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	-
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-		
25. Hubraum:	- cm³	26. Kraftstoff:	Elektro (0004)
26.1. Fahrzeug mit	-	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		-kW bei - min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	60,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	41,00 kW		
28. Getriebetyp:	einstufig		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 - 2 - 3 -		
4 - 5 - 6 -	7 - 8 - 9 -		
28.1.1. Achsübersetzung:	9.340		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 - 2 - 3 -		
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		130 km/h
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1471 mm	2 1431 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	165/65 R15 081T	5Jx15 ET32	Klasse B C1
Achse 2:	185/60 R15 084T	5.5Jx15 ET42	Klasse B C1
Achse 3:	-		
Bremsanlage			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	-		
Aufbau	38. Code des Aufbaus: (AD)	40. Farbe des Fahrzeugs:	WEISS ,0)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	3,1links,1rechts,1hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	2		
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-		
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	66,00 dB(A)
	bei der Motordrehzahl - min ⁻¹	Standgeräusch:	- dB(A)
47. Abgasnorm:	AX		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1180 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.245 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0. f0	82.4 N	47.1.3.1. f1 0.802 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03166 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AX	

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	-	-	-	mg/km
NO _x :	-	-	-	mg/km
Partikelmasse:	-	-	-	mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	km ⁻¹
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	- mg/km	- km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	- mg/km	- km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	152 km
--------------------------------------	---------	------------------------	--------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	460040
Hersteller	Smart
Model	Fortwo
Variante	DE - LimS3 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2023 EQ
Listenpreis	11.760,50
VIN	W1A4533911K469487
Erstzulassungsdatum	20.1.2022
Kennzeichen	M-PZ 2741E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 460040

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108477	27.05.2026	Beifahrerseite Kotflügel vorne Stoßfänger vorne rechts	3.018,85

- Seite 1 von 1 -