

18 de noviembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	CITROËN - BERLINGO FURGÓN ELECTRIC CLUB PACK (STOCK)	FECHA 1ª MATRICULACION	18/11/2025
VIN	1	KILOMETROS	44.789
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	18/11/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños internos 37



Foto daños internos 37



Foto daños internos 37



Foto daños internos 37



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



Foto daños internos 37



FDEL_FOTOS DELANTERA



FFLTI_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA



FLLAN_FOTOS LLANTAS




Fopertek

PART OF **CEED** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



FFLT_D_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA



FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS



FSALP_FOTOS SALPICADERO



FMLTRO_FOTOS MALETERO



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS



FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA



FTRAS_FOTOS TRASERA




FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1280-
2025__(VF77DZKYZJJ776381-
3076LNX).DOC



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS

Foto documentación 1