

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A4 35 TFSI Avant Kombi 5-türig 1984 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -YY 3939 | Fahrgestell-Nummer: | WAUZZZF46NA028685 |
| Vertrags-Nummer: | 15958081 | Erstzulassung: | 14.03.2022 |
| Internes KZ: | 15044072 | Kilometer-Stand: | 0 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A4 35 TFSI Avant Kombi 5-türig 1984 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefentyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug: | AUDI A4 35 TFSI Avant Kombi5-türig 1984 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell | | |
| Modelljahr: | 2022 | | |
| kW / PS: | 110 / 150 | Hubraum: | 1984 |
| Getriebe: | Manuell | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 132 |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 5,800 | Tankinhalt: | 54 |
| Max. Km/h: | 210 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,900 |
| Leergewicht (kg): | 1560 | zul. Gewicht (kg): | 2085 |

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 15958081
Amtliches Kennzeichen: HD -YY 3939
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A4 35 TFSI Avant Kombi5-türig 1984 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 15.11.2023 | 9059870443 | Motor, Getriebe und | Marderschaden | Ja | Nein |

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 15958081
Amtliches Kennzeichen: HD -YY 3939
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


AUDI A4 35 TFSI Avant Kombi5-türig 1984 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZF46NA028685

Vehicle details

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Operator | | Inspection condition | sufficient |
| License number | | Mileage (Read) | 196,114 km |
| Manufacturer | Audi | Next maintenance in | 11,900 km |
| Type / Model | A4 Avant | Main inspection (Report not on hand) | 03/2027 |
| Vehicle Identification number | WAUZZZF46NA028685 | Power / Engine displacement | 110 kW / 1,984 ccm |
| First registration | 14 Mar 2022 | Upholstery/Colour | / |
| Last maintenance | | Paintwork | |
| Fuel type | Hybrid Petrol / E | Gearbox | Manual |

Zustandsbericht

Value reducing factors

| No. | Component group | Description |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Documents | Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction |
| 2 | Equipment | Tirefit filler - Expired - Replace |
| 3 | Documents | Main inspection certificate (Fehlt) - Replace |
| 4 | Bonnet | Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace |
| 5 | Wheel / tyres | Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value |
| 6 | Side panel - rear right side | Side panel - Scratched - Smart repair |
| 7 | Seat - front | Backrest cover - left side - Damaged - Replace |

Wear and tear

| No. | Component group | Description |
|-----|------------------------|--|
| 1 | Interior | Interior - Abrasion - No deduction |
| 2 | Body | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 3 | Door - front left side | Brightware - upper - Scratched - No deduction |
| 4 | Door - front left side | Door edge - Scratched - No deduction |
| 5 | Vehicle glazing | Windscreen - Stone chips - No deduction |

Missing parts

Missing part

Detected repainting

| No. | Location |
|-----|-----------------|
| | None detectable |

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45809461
Delivery date: 8 Jun 2026



Main tyres

| Axle | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 245/40 R18 93H | Goodyear | Summer tyres | 5mm - 5mm | o.k. | |
| 2 | 245/40 R18 93Y | Continental | Summer tyres | 6mm - 6mm | o.k. | |

Additional tyres

| Axle | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 205/60 R16 96H | Pirelli | Winter tyres | 6mm - 6mm | o.k. | |
| 2 | 205/60 R16 96H | Pirelli | Winter tyres | 8mm - 8mm | o.k. | |

Replacement

| Type | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Expiration date |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Tirefit | | | | | 12/2025 |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45809461
Delivery date: 8 Jun 2026



Vehicle details

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Manufacturer | Audi | Inspection condition | sufficient |
| Type / Model | A4 Avant | Mileage (Read) | 196,114 km |
| Vehicle Identification number | WAUZZZF46NA028685 | First registration | 14 Mar 2022 |

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45809461
Delivery date: 8 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #4: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte...
rodent - Replace



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side -
Scratched - Loss in value




Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched -
Loss in value



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch...
- Smart repair



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched -
Smart repair




Damage #7: Seat - front: Backrest cover - left side - Damage...
Replace


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf


Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45809461
Delivery date: 8 Jun 2026



Damage #7: Seat - front: Backrest cover - left side - Damaged - Replace



Damage #7: Seat - front: Backrest cover - left side - Damage... Replace



WAUZZZF46NA028685

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 196.114 km |
| Hersteller | Audi | Restlauf bis Service | 11.900 km |
| Typ/Modell | A4 Avant | HU (Bericht lag nicht vor) | 03/2027 |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZF46NA028685 | Leistung / Hubraum | 110 kW / 1.984 ccm |
| Erstzulassung | 14.03.2022 | Polster/Farbe | / |
| Letzte Wartung | | Lackierung | |
| Kraftstoffart | Hybr.Benzin/E | Getriebe | Manuell |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Unterlagen | Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug |
| 2 | Ausrüstung | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern |
| 3 | Unterlagen | HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern |
| 4 | Motorhaube | Dämmmatte - Marderschaden - erneuern |
| 5 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 6 | Seitenwand rechts | Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 7 | Sitz vorn | Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|----------------|---|
| 1 | Interieur | Innenraum - Abrieb - kein Abzug |
| 2 | Karosserie | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 3 | Tür vorn links | Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 4 | Tür vorn links | Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 5 | Verglasung | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar | |



Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 245/40 R18 93H | Goodyear | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | |
| 2 | 245/40 R18 93Y | Continental | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 205/60 R16 96H | Pirelli | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |
| 2 | 205/60 R16 96H | Pirelli | Winterreifen | 8mm - 8mm | i.O. | |

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit | | | | | 12/2025 |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45809461
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Hersteller | Audi | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Typ/Modell | A4 Avant | Laufleistung (abgelesen) | 196.114 km |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZF46NA028685 | Erstzulassung | 14.03.2022 |

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45809461
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45809461
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern



Checkliste

| Vorhanden | Name |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar |
| <input type="checkbox"/> | Antenne |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor |
| <input type="checkbox"/> | Windschott |