

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 5er-Reihe 530d A Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	H -KJ 0800	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AH0X0CK75494
Vertrags-Nummer:	94303078	Erstzulassung:	17.06.2022
Internes KZ:	15049413	Kilometer-Stand:	187215
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530d A Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Sophistograu Brillanteffekt Metallic Polsterung: Sensatec perforiert Canberrabeige Telefontyp: Apple Iphone XR

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.000,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adaptiver LED Scheinwerfer	840,34
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion	0,00
Ambientes Licht	294,12
Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	1.008,40
BMW Head-Up Display	1.050,42
Business Paket	1.512,61
Driving Assistant Professional	2.352,94
Erweitertes Außenspiegel Paket	0,00
Fernlichtassistent	0,00
Harman Kardon Surround Sound System	924,37
Interieurleisten schwarz hochglänzend	168,07
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	0,00
Lenkradheizung	252,10
Lordosenstütze für Fahrer	226,89
M Dachhimmel anthrazit	336,13
Metallic-Lackierung	857,14
Parking Assistant	0,00
Polster Sensatec perforiert	672,27
Sensatec perforiert Canberrabeige	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sophistograu Brillanteffekt Metallic	0,00
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	546,22
Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen	210,08
Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **61.252,10**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **72.890,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 72.890,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530d A Limousine4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	133
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,100	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	1835	zul. Gewicht (kg):	2440

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94303078
Amtliches Kennzeichen: H -KJ 0800
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d A Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
01.07.2026	9060002436	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
25.02.2026	9059983203	Eigenverschulden	Parksensor vorne Fahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
19.03.2025	9059935034	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
13.11.2024	9059908246	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
09.02.2024	9059878236	Eigenverschulden	Unterboden	Ja	Nein
31.01.2024	9059877320	Fremdverschulden	Heckschaden	Ja	Ja
28.01.2024	9059877063	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Riss	Ja	Nein
04.06.2023	9059851369	Eigenverschulden	Heckklappe Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tür vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94303078
Amtliches Kennzeichen: H -KJ 0800
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d A Limousine4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.02.2023	25897	Wartungszusatzumfänge
14.09.2023	51201	Inspektion und Wartung
14.09.2023	51201	Wartungszusatzumfänge
26.03.2024	77003	Inspektion und Wartung
26.03.2024	77003	Wartungszusatzumfänge
25.10.2024	102068	Inspektion und Wartung
25.10.2024	102068	Wartungszusatzumfänge
24.04.2025	127328	Wartungszusatzumfänge
24.04.2025	127328	Inspektion und Wartung
24.04.2025	127328	Bremsflüssigkeitswechsel
14.07.2025	138074	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.10.2025	151565	Inspektion und Wartung
29.10.2025	151565	Wartungszusatzumfänge
29.05.2026	176376	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	H-KJ 800
Berichtsnummer :	0000000933883-DE968		
Referenznummer:	31203044		

Fahrzeugdaten

BMW 5 Limousine (G30)(02.2017->) 530 d

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA11AH0X0CK75494	Laufleistung abgelesen:	187215 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	24.07.2026 30655 Hannover
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2993 ccm / 210 kW (286 PS) SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Beige	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	176376 / 06.05.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/55/R17/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Glaubenssicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB- / Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Modellpflege

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Multifunktion für Lenkrad • Nichtraucher-Paket • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten • Personalisierungssystem • Rußpartikelfilter • Scheibenwaschdüsen heizbar • Scheinwerfer LED • Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung) • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sitzausstattung: 5-Sitzer • Sitze vorn teilelekt. verstellbar • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Uni-Lackierung • Wegfahrsperrung | <ul style="list-style-type: none"> • Nebelschlussleuchte(n) • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) • Parkbremse elektrisch • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Service-System: ConnectedDrive Services • Servolenkung Servotronic • Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Warndreieck • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Business • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional • Ambiente-Beleuchtung • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Lendenwirbelstützen vorn • Metallic-Lackierung • Sportsitze vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste • LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618) • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) • Head-up-Display • Lenkrad heizbar • Sound-System Harman-Kardon • WLAN-Hotspot |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: **Fachgerecht repariert**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: In Ordnung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2. Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3. Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4. Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
6.	Kotflügel Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Kotflügel Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Kühlergrill Außen vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Scheinwerfer Halogen - Links	Beschädigt	Erneuern
12.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



5. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



6. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Kühlergrill Außen vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Kühlergrill Außen vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Scheinwerfer Halogen - Links
Beschädigt - Erneuern



11. Scheinwerfer Halogen - Links
Beschädigt - Erneuern



12. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Beschädigt - Erneuern



12. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Beschädigt - Erneuern