


| Fahrzeugdetails      |                          |                       |                       |                      |           |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | VR3USHNK9 RJ814979       | Erstzulassung         | 04.11.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | PEUGEOT                  | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 32 462 km |
| Modell               | 2008 PureTech 100 Allure | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |



| Lose Teile                |   | Fahrzeugdokumente / Schlüssel |   |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad    | ✓ | Betriebsanleitung             | ✓ |
| Hutablage                 | ✓ | Serviceheft                   | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✓ | Bordmappe komplett            | ✓ |
|                           |   | Ersatzschlüssel               | ✓ |
|                           |   | Schlüssel                     | ✓ |
|                           |   | Inspektion                    | ✓ |


Reifen

Goodyear 215/60/16 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/16 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/16 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/16 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm




## Außenschäden

|   |                                                                                     |              |                    |                   |         |             |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 |                                                                                     | Bauteil      | Stoßfänger         | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne              | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | -       |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer            | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                    | Pauschale         | -       |             |         |
| 2 |                                                                                     | Bauteil      | Motorhaube         | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne              | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | -       |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer            | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                    | Pauschale         | -       |             |         |
| 3 |                                                                                     | Bauteil      | Windschutzscheibe  | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne              | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | -       |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Steinschlag        | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                    | Pauschale         | -       |             |         |
| 4 |   | Bauteil      | Stoßfänger Spoiler | Reparaturzeit     | 1,30    | Teilekosten | 184,18€ |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne              | Reparaturkosten   | 182,00€ | Nettokosten | 329,56€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebrochen          | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                    | Pauschale         | -       |             |         |
| 5 |  | Bauteil      | Gitter             | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | 176,31€ |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne Links        | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 158,68€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebrochen          | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                    | Pauschale         | -       |             |         |
| 6 |  | Bauteil      | Stoßfängerleiste   | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | 66,88€  |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne Links        | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 60,19€  |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebrochen          | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                    | Pauschale         | -       |             |         |