

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	SJNTAAJ12U1066816	TARGA		PERCORRENZA KM	75737	DATA IMMAT.	29/07/2022
LOCALITA						DATA PERIZIA	25/03/2026
MODELLO	NEW QASHQAI			COLORE	Blu	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI	
Carta di circolazione (Mancante)	X
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave (Mancante/danneggiata)	X
Chiave principale	X

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/4
Interni puliti/accettabili	X
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Mancante)	X
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	X
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Michelin	235/50/19	estivo	4 mm	
Pneumatico ant sx	Michelin	235/50/19	estivo	4 mm	
Pneumatico post dx	Michelin	235/50/19	estivo	4 mm	
Pneumatico post sx	Michelin	235/50/19	estivo	4 mm	
Ruota di scorta					

Dettaglio danni	
Componente:	Pneumatico ant dx (175.69 - 20%sc)
Lato:	

Componente:	Pneumatico post sx (175.69 - 20%sc)	Lato:	
Componente:	Pneumatico ant sx (175.69 - 20%sc)	Lato:	
Componente:	Pneumatico post dx (175.69 - 20%sc)	Lato:	
Componente:	Disco ruota anteriore dx danneggiato	Lato:	
Componente:	Disco ruota posteriore dx danneggiato	Lato:	
Componente:	#FF# Toelettatura interni	Lato:	
Componente:	Chiave principale	Lato:	
Componente:	Telecomandi	Lato:	
Componente:	Seconda chiave	Lato:	
Componente:	Paraurti ant. parte sup.	Lato:	
Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
Componente:	Calotta retrovisore est.	Lato:	SX
Componente:	Porta ant.	Lato:	SX
Componente:	Parafango post.	Lato:	SX

Componente: Paraurti post. p/sup. grigio Lato:

Componente: Scomposizione paraurti Lato:

Componente: #PRM# Paraurti post. p/inf. Lato:

Componente: Tappo gancio traino paraurti post. Lato:

Componente: Modanatura paraurti post. Lato:

Componente: Porta post. Lato: DX

Componente: Calotta retrovisore est. Lato: DX

Componente: Telecomando chiusura c.zta Lato:

Componente: Chiave d'emergenza Lato:

NOTE PERITO Entrambe le chiavi di accensione sono assenti. Impossibile mettere in moto la vettura

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura