



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Cadillac XT4 350D FWD Luxury		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	1GYFZ9R25MF080515
Erstzulassung	19.05.2022	Laufleistung (abgelesen)	57.449 km
HSN/TSN	1766 / AAX 00010	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	128 kW / 1.995 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Letzte Wartung	06/2026 bei 57.210 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.365 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	17071390	Re-Import	Ja

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R18 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/55 R18 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS
Abstandsanzeige
Airbags 8 Front-, Knie- und am Sitz montierte Seitenaufprall-Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopf-Vorhang-Airbags gegen Seitenaufprall für erste und zweite Sitzreihe
Automatische Notbremsung inkl. Fußgängererkennung vorne im Stadtverkehr > 8 km/h und < 80 km/h; kamerabasierte Technologie
Außenspiegel, elektrisch verstellbar, manuell anklappbar und beheizt in Karosseriefarbe, mit Abblendautomatik, integriertem Blinklicht und Umfeldbeleuchtung
Cadillac CUE Informations- und Mediensystem mit 8-Zoll-Multitouch-Farbdisplay, individuellen Fahrerprofilen, Spracherkennung und USB-Anschlüssen



Bezeichnung
Display Mehrfarbige digitale 4,2-Zoll-Instrumentengruppe mit Personalisierungsfunktion, Warnmeldungen und Fahrzeuginformationen
Einparkhilfe: Ultraschall-Einparkhilfe hinten
Elektronische Parkbremse
Elektronische Stabilitätskontrolle - ESC StabiliTrak - mit Bremsunterstützung, Traktionskontrolle und Berganfahrassistent
Fahrmodi wählbar: Tour, Snow/Ice und Sport
Fenstereinfassungen, Aluminium satiniert
Fensterheber elektrisch vorn und hinten - vordere Seitenscheiben mit Express-Funktion zum Öffnen und Schließen - Express-Funktion für die hinteren Seitenscheiben zum Öffnen - Express-Funktion zum Öffnen über Fernbedienung an allen Fenstern
Fernlichtregulierung automatisch IntelliBeam-Fernlicht
Frontkollisionswarner Fußgängererkennung hinten
Fußmatten (Teppich) für 1. und 2. Sitzreihe
Gepäckraum-Abdeckung einziehbare
Geschwindigkeitsbegrenzer Manuell
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe mit elektronischer Precision-Shift-Technologie
Getönte Scheiben in hinteren Türen und für den Gepäckraum
Heckklappenbetätigung elektrisch
Heckscheibenwischer im Dach-Heckspoiler integriert - Elektrische Heckscheibenheizung
ISOFIX-Sicherheitssystem zur Kindersitzbefestigung
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik 2-Zonen - mit individuellen Einstellungen für Fahrer und Beifahrer - Luftfeuchtigkeitssensor für den Innenraum - Luftdüsen hinten
Kühlergrillrahmen in mattem Galvano Silver
Lackierung: Stellar Black Metallic
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Lederlenkrad mit Bedienelementen für Audio, Telefon und Geschwindigkeitsregelanlage
Leichtmetallräder 18" 10 Speichen und Bright Silver Finish Sommerreifen 235/55 R18
Lenksäule manuell in Höhe und Länge verstellbar
Mittelkonsole und Armstütze hinten mit Becherhalter
Nebelschlussleuchten
Notruf automatisch
Polster: Stoff- und Kunstledersitzflächen in Jet Black, Armaturenräger- Akzente in Jet Black und metallisches Aluminium-Zierelemente
Radio: Digital Audio Broadcast DAB/DAB+/DMB-R
Radiozubehör: Audiosystem mit 7 Lautsprechern, Hilfsverstärker
Radiozubehör: Bluetooth für Telefon/Audio und Musik-Streaming
Radiozubehör: Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto
Reifendrucküberwachung mit Warnfunktion
Reifenreparatur-Kit
Rückfahrkamera-HD
Safety-Alert-Fahrersitz
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit automatischer An- und Abschaltung - Automatische Scheinwerfer -Höhenverstellung
Schlüsselloser Einstieg und Startknopf - Abschaltknopf für Start-Stopp an der Mittelkonsole



Bezeichnung
Schürzen vorn, seitlich und hinten schwarz
Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell verstellbar
Sitze: Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar - Manuell verstellbare Kopfstützen
Sitze: Fahrersitz mit 2-fach elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 60/40 mit einklappbarer Armstütze
Sonnenbrillenfach oben
Spurhalteassistent und Spurhalteunterstützung
Start-Stopp-System mit Abschaltknopf
Steckdose: 12-Volt-Stromanschlüsse an der Mittelkonsole und im Gepäckraum
Turgriffe in Karosseriefarbe mit Chrom-Akzenten
Türschweller vorn
Warnblinkautomatik bei Notbremsungen
Wegfahrsperre
Windschutzscheibe und vordere Seitenscheiben - mit Schalldämmung, Geräuschunterdrückung und UV-Schutz

Sonderausstattung

Bezeichnung
Paket: Winter-Paket - Automatisch beheizbarer Fahrer- und Beifahrersitz - Beheizbare äußere Rücksitze - Automatisch beheizbares Lenkrad

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Heckansicht



Abbildung 6: Laderaum



Abbildung 7: Motorraum




Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts