DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY8 SY526623	Date d'immatriculation	06/03/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-857-GQ	Odometre	16 359 km
Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE




Eléments amovibles

Plage arrière	✔
Kit roue secours Complet	✖

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques



Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

5



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm