

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5160NGW / WBA31EG0305465188 / 5465188

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	31.770

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5160NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	18/05/2026		
Comentarios:			

## Daños no valorables:

5160NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5160NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. tapa 12v delantera	-	REEMPLAZAR
2. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
6. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
12. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
13. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Puerta dl dr	-	SR Carrocero
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR