Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones

VOLKSWAGEN ARTEON Elegance 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	berlina con portón
Color	Gris manganeso (metalizado)
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.968 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	05/08/2020
Kilómetros	110.947
Matrícula	9732LJD
Bastidor	WVWZZZ3HZLE019604



Accesorios Extras:
Llantas de aleacion CHENNAI 8J x 19, 245/40 R19 94W
Paquete Elegance
Pintura metalizada

Equipamiento de serie:
ALD Automotive no se responsabiliza de los posibles faltantes del vehiculo como triángulos de señalización, chalecos de seguridad reflectantes, juego de lámparas... Siendo obligación del comprador revisar dichos elementos, así como responsabilidad del cliente/conductor la obligación de llevarlos en el vehiculo.
La garantía se aplica desde la fecha de matriculación
2 Elevalunas electr. delantero De un solo toque
2 Elevalunas electr. trasero De un solo toque
2 frenos de disco ventilados
2 Reposacabezas delanteros
3 ajustes eléctricos
3 plazas traseras
3 Reposacabezas traseros
3 zonas de climatización
4 frenos de disco
5 plazas
8 altavoces
ABS
Airbag conductor
Airbag de rodilla
Airbag en delantero y trasero
Airbag lateral: delantero
Airbag para la cabeza delantero y trasero
Airbag pasajero
Aire acondicionado
Ajuste incl. Banqueta manual
Alerta cambio de carril
Alfombrillas
Anclajes Isofix
Antena combinación de varios tipos
Apertura remota maletero
Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos trasero
Arranque en pendiente
Asiento conductor tipo individual
Asiento conductor ajustable eléctricamente
Asiento conductor térmico
Asiento pasajero tipo individual
Asientos 2+3
autonomía
Bandeja trasera
Banqueta abatible no (fija)
Bluetooth
bombilla LED
Botón de arranque
Capacidad CD 1
Capacidad del compartimiento de carga
Cargador CD
Com. Maletero
Conex. Disp ext. De entretenimiento
Conex. Ipod.
Consola en en el techo
Consola en suelo
consumo instantáneo
consumo medio
Control
Control climatización digital
Control climatización digital
Control climatizacion en asientos delanteros/traseros
Control climatizacion en conductor/acompañante
Control de crucero
Control de estabilidad

Control de estabilidad del remolque
Control electrónico de tracción
Control remoto audio en el volante
Controles digitales
Controles navegador pantalla táctil
Conx. USB
Cuentarrevoluciones
Desactivación airbag pasajero
Direc. asistida de desmultiplicación variable
Direc. asistida dependiente velocidad
Direc. asistida tipo eléctrico
Dirección asistida
Distribución electrónica de frenada
DVD/CD
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas electricos incluidos
Elevalunas eléctricos traseros
Encendido diurno automático
Entrada aux.
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Espejo interior antideslumbrante auto.
Faros
Faros ajuste en altura automático
Faros con sensor de luz ambiental
Filtro de carbón activo
Filtro de pólen
Freno mano electrónico
Frenos Regenerativos
Fuente de información navegador memoria interna/disco duro
funcionamiento control remoto
hasta el techo as.plegados o quitados 1,557 m3
hasta las ventanas asientos montados 0,563 m3
Indicador baja presión neumáticos
Información navegador 3D y voz
Inserciones de negro piano en consola central
Lavafaros
Lavaparabrisas calentable
Lector de CD para MP3
lente elipsoidal
luces de cortesia delante
luces de cortesia trasero
luces LED: faros
luces LED: G
luces LED: Luces de día
luces LED: luces de freno
luces LED: luces intermitentes laterales
luces LED: Luces traseras
Luneta trasera tipo fija
Luz maletero
Navegador
Número ajustes termicos 0
Ordenador de viaje
Pintura metalizada
Pomo de la palanca en cuero
Radio FM
RDS
Reconocimiento señales de tráfico
Regulable en altura manual
Regulación lumbar A
Rep. Ajust. en altura en asientos delanteros
Rep. Ajust. en altura en asientos traseros
Reposacabezas en asientos delanteros
Reposacabezas en asientos traseros
Reproductor MP3
Respaldo abatible asimétrico
Retrovisor ajustable hacia el suelo automático en marcha atrasç
Retrovisores antideslumbrante auto.
Retrovisores con intermitente
Retrovisores eléctricos
Retrovisores Pintado carroceria
Retrovisores térmicos
Segunda fila orientacion delantero
Sensor de lluvia
Sensores de distancia
Sensores distancia aparcamiento trasero
sensores traseros tipo cámara
Sis. Act por voz incluye radio
Sis. Act por voz incluye telefono


Documentación:

Peritación

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:






























000601 Neumático delantero Izq.


001501 Neumático trasero Izq.


002201 Neumático trasero Dch.


001101 Neumático delantero Dch.


DIESEL
DGT
00530101 Parabrisas






















002001 Paragolpes trasero Pintado


002001 Paragolpes trasero Pintado


002001 Paragolpes trasero Pintado



002001 Paragolpes trasero Pintado



Renting de Vehículos
00200303 Moldura central paragolpes trs. Cromada


00200303 Moldura central paragolpes trs. Cromada


Renting de Vehículos
00200303 Moldura central paragolpes trs. Cromada


002001 Aleta trasera Der


003501 Puerta delantera Dch.


003501 Puerta delantera Dch.


00010101 Punta parachoques Dch. Izq. Pintado


00010101 Punta parachoques Dch. Izq. Pintado