

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Caddy 1,5TSI 84kW DSG OPF California Maxi Campingbus 5-türig 1498 ccm 114 PS / 84 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	KA -SO 0132	Fahrgestell-Nummer:	WV2ZZZSK6PX090225
Vertrags-Nummer:	9659083	Erstzulassung:	10.07.2023
Internes KZ:	15071165	Kilometer-Stand:	75560
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Caddy 1,5TSI 84kW DSG OPF California Maxi Campingbus 5-türig 1498 ccm 114 PS / 84 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Candy-Weiß Uni

Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid" Telefotyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

31.785,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Mittelkonsole, vorn, 2 USB-Ladebuchsen (Typ C) an der Mittelarmlehne	0,00
App-Connect inklusive App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	0,00
Ausstellfenster im Fahrgastraum vorn links und rechts	180,00
Automatische Distanzregelung ACC (bei DSG mit "follow to stop") inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	255,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	145,00
Betriebsspannung 12 V mit 230-V-Steckdose (Schuko-Steckdose)	165,00
Candy-Weiß Uni	0,00
Cool & Sound Paket	315,00
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn, Abschleppschutz, separate Fahrertür-En	340,00
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	465,00
Einparkhilfe im Front- und Heckbereich	0,00
Einparkhilfe im Heckbereich	0,00
Fahrerhaustüren, zusätzlich mit verstärkten Türscharnieren auf der Fahrerseite	0,00
Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe	139,00
Kindersitzverankerung (I-Size) und Top Tether für Sitze im Fahrgastraum (außer mittlerer Sitz der 2.	37,00
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Luft-Reinigungsfunktion	0,00
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	740,00
LED-Rückleuchten	165,00
Leichtmetallräder "Wien" 6,5 J x 16, in Brillantsilber	650,00
Miniküche	1.440,00
Mittelarmlehne vorn, höhen- und längsverstellbar mit 2 Getränkehaltern vorn und 2 Luftausströmern hi	250,00
Navigationssystem "Discover Pro" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inkl. "Streaming & Internet	2.160,00
Ohne Schriftzüge für Typ-/Modellbezeichnung	0,00
Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe im Front- und Heckbereich	730,00
Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)	45,00
Rückfahrkamera "Rear View"	260,00
Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 74 % l	200,00
Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendbar	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	0,00
Sonder-Kfz. Wohnmobil-Zulassung	0,00
Sprachbedienung	0,00
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. "Blind Spot Detection" und Ausparkassistent	390,00
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	0,00
Unterfahrschutz für Motor und Getriebe aus Kunststoff	225,00
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzglas, beheizbar	180,00
Verkehrszeichenerkennung	0,00
Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung	1.365,00
Winterpaket	455,00
Winterräder Stahl (zusätzlich), in Schwarz, 6,5 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 96 H mit Radvollble	610,00
Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem "Keyless Start" und Safe-Sicherung	127,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

43.818,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

52.143,42

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Caddy 1,5TSI 84kW DSG OPF California Maxi Campingbus5-türig 1498 ccm 114 PS / 84 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	84 / 114	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	154
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	181	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1717	zul. Gewicht (kg):	2220

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 9659083
Amtliches Kennzeichen: KA -SO 0132
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 1,5TSI 84kW DSG OPF California Maxi Campingbus5-türig 1498 ccm 114 PS / 84 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 9659083
Amtliches Kennzeichen: KA -SO 0132
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 1,5TSI 84kW DSG OPF California Maxi Campingbus5-türig 1498 ccm 114 PS / 84 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
25.09.2024	35027	Inspektion und Wartung
25.09.2024	35027	Wartungszusatzumfänge
18.06.2025	51882	Inspektion und Wartung
18.06.2025	51882	Bremsflüssigkeitswechsel
18.06.2025	51882	Wartungszusatzumfänge
30.01.2026	66104	Inspektion und Wartung
30.01.2026	66104	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

KA SO132

FIN

WV2ZZZSK6PX090225

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
02.06.2026, telefonisch.
16.06.2026, 10:15 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
16.06.2026
Vertragsnummer 9659083
Auftragsnummer ELSRM004651
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-445,00 EUR
	ohne MwSt.	-373,95 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-445,00 EUR
	ohne MwSt.	-373,95 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-188,00 EUR
	ohne MwSt.	-157,98 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 138 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2023	Letzte Zulassung	10.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Caddy California (SBB/SBJ)(11.2020->) / Caddy Maxi California 1.5 TSI OPF (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZSK6PX090225
HSN / TSN	0603 / CPQ	DAT Europa-Code®	019051622100002
DAT Marktindex	DE001 6419	Km-Stand abgelesen	75560
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	84
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / B4, LB9A	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Giti / GitiSynergy H2	S /O	3 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Giti / GitiSynergy H2	S /O	3 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Giti / GitiSynergy H2	S /S	2 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Giti / GitiSynergy H2	S /S	2 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.03.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-005	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-005	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-005	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-005	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar, Ablagefächer in Dachkonsole, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Basis, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber, Bett im Fahrzeugheck, Bodenbelag hinten (Teppich), Bodenbelag vorn (Teppich), Bremskraftverstärker, California, Dachreling, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR, Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn, Funkschlüssel (2) klappbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen matt, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum und Heckklappenleuchte LED, Karosserie/Aufbau: Motorcaravan, Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt, Klappische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten hinten LED, Leuchtweitenregelung, Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI, Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI KAT (DPBC), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2970 mm, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor, Schiebetür links, Schiebetür rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger grau, Türdichtungen mit Staubschutz, Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff, Umfeldleuchte in Heckklappe, Verbandkasten und Warndreieck, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort, Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum, Vorbereitung 2. Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
12	Rechtslenker
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
39192	Klapptisch und 2 Klappstühle
25903	Reifendruck-Kontrollsystem
42290	Zul. Gesamtgewicht erhöht
27219	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
72504	Batterie 68 Ah
74308	Generator 180 A
60501	Reifen 205/60 R16 ..H
2400	Winter-Paket
18020	Scheinwerfer LED
15209	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
18802	Heckleuchten LED
40824	Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)
10361	Küchenmodul
77435	Kraftstofftank, verschärftes Verdampfungssystem (Aktivkohlebehälter, EVAP)
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
38014	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Fahrertüröffnung separat
40834	Bremsscheiben vorn (306 mm x 26 mm)
15498	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent
33932	Entfall 3.Sitzreihe und Vorbereitung 3.Sitzreihe
39313	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
36012	Heckklappe mit Verglasung und Zuziehhilfe
22707	Frontscheibe heizbar
23225	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links und rechts, ausstellbar
41145	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
35514	Keyless-Start mit Safesicherung
25531	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
25792	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
22223	Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
10450	Türscharniere vorn links verstärkt
25043	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
11222	Sonderlackierung Candy-weiss uni
12507	Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
47324	LM-Felgen 6,5x16 (Wien)
3296	Cool & Sound-Paket
25056	Mobile Online Dienste Car-Net
25824	Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
29408	Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung
25061	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
78062	Klimazone: Nicht Heissland
78065	Klimazone: Standard-Klimazonen
38904	Steckdose 230V

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 27.01.2026 bei Kilometerstand 66.104

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Dachrehling rechts und links Klebereste entfernen, reinigen (Bild 7, 8)	25,21	30	100	-25,21	-30,00
2. Reifen Hinterachse innen abgefahren, erneuern (Bild 9, 10)		0	100	0	
3. Schweller vorne links eingedellt, smart repair	268,91	320	100	-268,91	-320,00
4. Türe vorne links eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)	79,83	95	100	-79,83	-95,00
Gesamt	373,95	445		-373,95	-445,00

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe Steinschläge,
Verkleidung B Säule rechts und links verkratzt,
Fußmatte Fahrerseite Abnutzung,
Kotflügel vorne links verkratzt,
Schiebetüre links verkratzt,
Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt,
Seitenwand hinten rechts oberflächlich
verkratzt,
Stoßfänger vorne Steinschläge,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR netto	brutto
hinten links	2 mm	SS	-78,99	-94,00
hinten rechts	2 mm	SS	-78,99	-94,00
Legende		S/ Sommer / O Original / F Runflat / S Schaden	-157,98	-188,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Dachrehling rechts und links Klebereste entfernen



Bild 8 : Dachrehling rechts und links Klebereste entfernen



Bild 9 : Reifen Hinterachse innen abgefahren



Bild 10 : Reifen Hinterachse innen abgefahren



Bild 11 : Schweller vorne links eingedellt



Bild 12 : Schweller vorne links eingedellt



Bild 13 : Schweller vorne links eingedellt



Bild 14 : Türe vorne links eingedellt



Bild 15 : Türe vorne links eingedellt