

## BMW 3-serie Touring 320e

2022 - 120 kW / 163 PK - Hybride Benzine - Automaat - ACC /  
Elektrische stoelen / PDC+Camera / M-Sport / Stoelverw

Chassisnummer	WBA41FY080FN50451
Eerste registratie	30-08-2022
APK geldig tot	30-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	118.699 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	20-05-2026
Verwachte kilometerstand	118.786 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.998
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	32
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

### Opties & accessoires [12](#)

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Cruise control	Elektrisch verstelbare stoelen	
Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
Stoelverwarming					







### Aanwezig bij voertuig [2](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel
--------------	----------------

### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2022	120 kW / 163 PK	Hybride Benzine
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	118.699 km	Ja

### Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2027

## Schades (5)

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-08-2022	Registratie datum goedkeuring	Lease
30-08-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
30-12-2022		Autobedrijf
30-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
30-08-2026	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	afdekhoes	airco separaat achter		
alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto		
armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking	bagage-scheidingsnet		
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	binnen/buitenspiegel aut. dimmend	Bluetooth		
boordcomputer	bots waarschuwing systeem	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch inklapbaar		
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur				
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	DAB	dakrails	
dimlichten automatisch	electronic climate control	elektrisch bedienbare achterklep	elektrische ramen achter		
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	geluidsimulator	hill hold functie		
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless start	LED achterlichten	LED koplampen	
lichtmetalen velgen 17"	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter	
parkeersensor voor	passagiersairbag	regensensor	rijstrooksensoren	ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar	
schakelpaddles	sportstuur	spraakbediening	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuurbevestiging snelheidsafhankelijk

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

volledig digitaal instrumentenpaneel

zij airbag(s) voor

zwarte (glans) exterieur delen

Extra foto's

