

2 de octubre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - 2008 ALLURE PACK BLUEHDI	FECHA 1ª MATRICULACION	29/12/2022
VIN		KILOMETROS	161.941
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	30/09/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEED** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1






Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1






Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños internos 59



Foto daños internos 59



Foto daños internos 59



Foto daños internos 59




Foto daños internos 59



Foto daños internos 59



Fopertek

PART OF **CEED** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



Foto daños internos 59



FDEL_IMG 20251001_092412



FFLTl IMG 20251001_092416



FESD_IMG 20251001_092423



Fopertek

PART OF **CEED** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



FTLTI IMG 20251001_092428



FTRAS IMG 20251001_092433



FESD IMG 20251001_092437



FLTD IMG 20251001_092444




Fopertek

PART OF **CEID** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



FFLTD_IMG_20251001_092452



FESD_IMG_20251001_092528



FESD_IMG_20251001_092536



FESD_IMG_20251001_092558



FLLAN_IMG_20251001_092706



FESD_IMG_20251001_092718



FESD_IMG_20251001_092732



FESD_IMG_20251001_092756



FESD_IMG_20251001_092810



FESD_IMG_20251001_092824



FESD_IMG_20251001_092836



FESD_IMG_20251001_092852



Fopertek

PART OF **CEED** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC



FESD_IMG_20251001_092914



FESD_IMG_20251001_092917



FESD_IMG_20251001_092920



FASDEL_IMG_20251001_092928



FSALP_IMG_20251001_092930



FESD_IMG_20251001_092933



FASTRAS_IMG_20251001_092937



FESD_IMG_20251001_092939



FMLTRO_IMG_20251001_093005




FESD_IMG_20251001_093031



FESD_IMG_20251001_093043



FESD_IMG_20251001_093047



FESD_IMG_20251001_093055



FESD_IMG_20251001_093057



FESD_IMG_20251001_093100



FESD_IMG_20251001_094555



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-1123-
2025_(9514872351-
9975MDC).DOC




Foto documentación 1