

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF M5080126	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Inschrijvingsdatum	13-8-2021	Model	e-Niro 64kWh DynamicPlusLine	Km stand onderh	-
Km stand	146 680 km	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Brandstof	Elektrisch	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Aantal zitplaatsen	5	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal portieren	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
		Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-8-2026	Terminal	
----------------	-----------	----------	--



Accessoires

Airconditioning (automatisch)
Cruise control
Navigatiesysteem
Open dak
Lichtmetalen velgen
Automatische versnellingsbak
Stoelverwarming


Verwijderbare items

Mobiliteitsset
Kofferafdekking
Laadkabel
Thuislader

Documentenlijst

Handleiding
Onderhoudsboekje
Reservesleutel
Sleutel met afstandsbediening
Navigatie software

Banden



Exterieur schade

3		Onderdeel	Instaplaat	4		Onderdeel	Motorkap
		Positie	Rechtsachter			Positie	-
		Type	Deuk met lakschade			Type	Chemische afzetting
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Forfait herstelling
5		Onderdeel	Dak	6		Onderdeel	Dakstijl
		Positie	-			Positie	Rechts
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

Overige schade