

Détails véhicule

VIN	ZACNJEB5 PPS43214	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	JEEP	Immatriculation	-	Odometre	43 170 km
Modèle	COMPASS 1.5 mHEV Turbo T4 130 DCT7 48V N				



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Triangle	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓
Gilet de sécurité	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Camet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓
Trousse à pharmacie	✗

Pneumatiques

Goodyear 235/45/19 H Eté 5.0 mm			Goodyear 235/45/19 H Eté 5.0 mm	
Goodyear 235/45/19 H Eté 6.0 mm			Goodyear 235/45/19 H Eté 6.0 mm	

Dommages

1



Elément	Garniture intérieure de coffre	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	55,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	55,00€	Coût net	55,00€
3		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Pneu 19"	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	248,50€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	30,00€	Valeur Brute	278,50€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	278,50€
7		Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	77,15€
		Position	-	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	101,15€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	101,15€
8		Elément	Extérieur complet	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	60,00€
		Dommages	Stické	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Destickage	Forfait	60,00€	Coût net	60,00€
9		Elément	Gilet de sécurité	Temps Réparation	-	Prix pièce	5,00€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	5,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	5,00€

10



Elément	Trousse à pharmacie	Temps Réparation	-	Prix pièce	15,00€
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	15,00€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	15,00€

Commentaires

OVB regen

Résumé d'évaluation

Prix Brut	514,65€	Dépréciation	-	Prix Net	514,65€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	1,90	114,00€	-	-	114,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	345,65€	-	-	345,65€
Forfait	55,00€	-	-	55,00€

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert