# BMW X2

## Information véhicule

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marque: | **BMW** | Plaque d'immatriculation: | |
| Boîte de vitesses: | | Couleur de la carrosserie: | |
| Modèle: | **X2** | NIV: | **WBAYN910705V87000** |
| Type de carburant: | | Puissance: | **92 kW** |
| Version: | **1.5 XDRIVE25E PHEV 162KW)** | Première immatriculation | **06/10/2022** |
| Kilométrage: | **100447 km** | Nombre de portes: | |

## Résumé des dommages

| | |
|---|---|
| **Arrière** | 1 |
| **Intérieur** | 1 |
| **Toit & autres** | 1 |


## Photos commerciales











































## Options selon l'inspecteur

| | |
|---|---|
| GPS | **Oui** |


## Dommages

**Carrosserie**
Endommagé
Acceptable
Toit & autres








**Intérieur**
Endommagé
Acceptable
Intérieur

**Roue de secours**
Manque
Contrôler
Arrière



## Pneus

**Avant Gauche**

Eté

225/55/17/101/W

Goodyear

6,0 mm

**Avant Droite**

Eté

225/55/17/101/W

Goodyear

6,0 mm

**Arrière Gauche**

Eté

225/55/17/101/W

Goodyear

6,0 mm

**Arrière Droite**

Eté

225/55/17/101/W

Goodyear

6,0 mm

## Contrôles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | **Vehicule particulier** | Certificat d'immatriculation partie domicile | **Non** |
| Certificat d'immatriculation partie véhicule | **Oui** | Certificat de Conformité | **Oui** |
| Compresseur | **P/A** | Entretien | **OK** |
| Entretien | **23000.0** | Kit réparation | **P/A** |
| Nbr cable de charge (220V) | **2** | Nbr cable de charge (charge rapide) | **1** |
| Nbre clés total | **2** | Réinitialisation des paramètres d'usine | **Non, ce n'est pas possible** |
| Type de carnet d'entretien | **Entretien digital** | | |

### Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.