

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: M -RX 1124 Fahrgestell-Nummer: WF0PXXGCHPRK31028
 Vertrags-Nummer: 20575087 Erstzulassung: 03.09.2024
 Internes KZ: 15150822 Kilometer-Stand: 9295

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium TurnierAuto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Moondust Silver Metallic Polsterung: Stoff Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 31.344,54

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung (inkl. Anhängerstabilisierungs-Funktion), abnehmbar	588,24
Fahrerassistenz-Paket	756,30
Ford Ergonomie-Sitz	420,17
Lackierung Moondust Silver Metallic	546,22
Moondust Silver Metallic	0,00
Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	168,07
Stoff Anthrazit	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.823,54

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.250,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.250,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	123
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,10
Leergewicht (kg):	1479	zul. Gewicht (kg):	2035

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20575087
Amtliches Kennzeichen: M -RX 1124
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.03.2026	9059984826	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20575087
Amtliches Kennzeichen: M -RX 1124
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-RX 1124
Berichtsnummer :	0000000922354-DE968		
Referenznummer:	31181621		

Fahrzeugdaten

Ford Focus Turnier (CGE)(2018->) Titanium

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0PXXGCHPRK31028	Laufleistung abgelesen:	9295 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.09.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	01.06.2026 61449 Steinbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 85 kW (116 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar-Silber Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Nein
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 5.3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 5.4 mm
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 4.7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 4.9 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6.5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6.5 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC) • Bord-/Verbrauchscomputer • Chromeinfassung Seitenscheiben • Dachreling (Aluminium) • Dimmer Instrumentenbeleuchtung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fahrassistenz-System: Post-Collision-System • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf • Farbdisplay (8 Zoll) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung • Gepäckraumabdeckung / Rollo 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert • Dachhimmel Stoff • Dachspoiler Wagenfarbe • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Farbdisplay für Bordcomputer • Fußmatten Teppich • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage



- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lackierung Race-Rot
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkpilotssystem vorn und hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenbremse hinten
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende verbindet mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Laderaumboden verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen 205/60 R16 ..H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	


Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
4.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter