

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	111 km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	108 km
Vollelektrische Reichweite (AER)	104 km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	103 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558*
zu 35: A1
225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL,
9Jx18 ET58; A1 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17
99Y XL, 8Jx17 ET49.5; A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5
/ A2 245/45 R17 99H XL M+S, 8Jx17 ET49.5*
; fuer alle: Reifenklasse
C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	BEP	00115	8	

0421660065
1725250

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HB211650



0

1 - 2

046CC0170455



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H25DT0

Version: CZAB050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 300 e

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_0407-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_254_6-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DC

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1

M1

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAH5EB4RF163612

0.11. Herstellungsdatum: 26.03.2024

mit dem in der am 17.10.2023 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*09

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

26.03.2024

(Datum)

ppa.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2140 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2190 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2655 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1105 kg	2 1550 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4530 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	254920			
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1999 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.B/E ext.auf. (0025)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	150,00 kW	bei 6100 min⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	95,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	47,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252	
	4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0	
	7: 0.865	8: 0.717	9: 0.601	
28.1.1 Achsübersetzung:	2.647			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -	
	4: -	5: -	6: -	
	7: -	8: -	9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	240 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1585 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 2:	245/45 R17 099 Y XL	8Jx17 ET49.5	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)			
38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU ,7)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl	3325 min⁻¹	Standgeräusch: 75,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(AP)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	2270 kg	
47.1.2. Stirnfläche: 2.270 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt cm²	
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0.f0	121.2 N	47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02900 N/(km/h)²	
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b		
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein	
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP		
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):			
CO:	82,2	- mg/km	
NO _x	7,8	- mg/km	
Partikelmasse:	0,12	- mg/km	
Partikelzahl:	1,87 * 10¹⁰	- km⁻¹	
THC	11,0	- mg/km	
NMHC:	10,2	- mg/km	
THC+NO _x :	-	- mg/km	
NH ₃	-	- ppm	
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	- m⁻¹		
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl	
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹	
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹	
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km		
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	234 g/km	10.3 l/100km	- m³/100km - kg/100km 227 Wh/km
Mittel:	162 g/km	7.1 l/100km	- m³/100km - kg/100km 195 Wh/km
Hoch:	140 g/km	6.2 l/100km	- m³/100km - kg/100km 183 Wh/km
Höchstwert:	154 g/km	6.8 l/100km	- m³/100km - kg/100km 216 Wh/km
Innerorts:	206 Wh/km		
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	162 g/km	7.1 l/100km	- m³/100km - kg/100km 201 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	6 g/km	0.2 l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	14 g/km	0.6 l/100km	- m³/100km - kg/100km 189 Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Innenverkleidung Kofferraum verschrammt



Bild 16 : Innenverkleidung Kofferraum verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger vorne verschrammt




Bild 18 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 19 : Sommerfelge (glanzgedreht) vorne links verschrammt




Bild 20 : Sommerfelge (glanzgedreht) vorne links verschrammt



Bild 21 : Sommerfelge (glanzgedreht) hinten links verschrammt



Bild 22 : Sommerfelge (glanzgedreht) hinten links verschrammt



Bild 23 : Tür vorne links eingedellt, verschrammt




Bild 24 : Tür vorne links eingedellt, verschrammt




Bild 25 : Tür vorne links eingedellt, verschrammt




Bild 26 : Tür vorne links eingedellt, verschrammt



Bild 27 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 31 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.04.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 300 e T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH5EB4RF163612
HSN / TSN	2222 / BEP	Schlüssel-Nr.	10080956
Km-Stand abgelesen	57453	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	GRAPHITGRAU - METALLICLACK

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	4 mm
2 links	245 / 45 R 17 99 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	3 mm
rechts	245 / 45 R 17 99 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	6 mm
245 / 45 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	5 mm
245 / 45 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced (für 300e, 400e, 300de), Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Remote und Charging Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
X-	Lackierung: MANUFAKTUR graphitgrau magno Lackierung: Metallic
83B	Ladesystem: Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden)
794	Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau
P20	Paket: Fahrassistent-Paket Plus
PAV	Paket: Winterpaket
513	Verkehrszeichen-Assistent
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 03.03.2026 bei Kilometerstand 49.886
 bis Wartung verbleiben: 17.433 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenverkleidung Kofferraum verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
2. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
3. Sommerfelge (glanzgedreht) vorne links verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)
4. Sommerfelge (glanzgedreht) hinten links verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)
5. Tür vorne links eingedellt, verschrammt, instandsetzen (Bild 23, 24, 25, 26)
6. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

- (Bild 27, 28)
7. Stoßfänger hinten, verschrammt,
lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30,
31, 32)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Diverse Oberflächenkratzer,
Unterbodenverkleidung vorne verschrammt,