

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/05/2023	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	22 978 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Llantas especiales
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

11



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

sucio