

## INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1575NGN / WBA41GN0505451716 / 5451716

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.402

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

1575NGN   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

1575NGN   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda tr dr	OBSERVACIÓN-	

1575NGN   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	0.75 h.	3,18	0,00		96,35 €
6. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.50 h.	2,12	0,00		56,79 €
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.50 h.	2,12	0,00		27,91 €
8. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
10. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
12. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR	0.20 h.		4.67 h.	19,78	0,00		207,27 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
16. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
18. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
26. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1925,09 €</b>

1575NGN   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
----------------------	-----------	--------	---------	---------	---------	--------------	----------	------	---------

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1575NGN   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,46 h.	325,67 €
Total material pintura	-	68,12 €
Total Mano de Obra Pintura	16,08 h.	619,06 €
Total Recambios	-	422,24 €
Descuento recambios aplicado	-	233,99 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	490,00 €















Values since Individual

1.4 l/h



Total 27403 km → 6215.6 km

Power % 100

75

CONTENT > LAYOUT

Door open.

1226 km 9:44



P +22.5°C WARM-UP

MEDIA

TEL

NAV



CHECK CONTROL

Bonnet open

To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.

Close message


Owner's Handbook

22°C









**BMW**



©WBA416N0505451716©




BMW X2  
No. 011 100 102  
OFF  
Automatic  
Summer

P



P





Power to 100  
P  
75  
50  
25  
0  
+22.5°C  
Auto on

U  
MEDIA  
TEL  
NAV

CURRENT LOCATION  
HI 23°  
Lo 15°  
18°  
WINDALA

CAD-100 9:45  
Comi Prot d'Albinyssa

29 APRIL WEDNESDAY

22° AUTO OFF

22° AUTO OFF































COM  
1000





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
CAR AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COOL AUTOMOTIVE








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
CO. AUTOMOTIVE





Manheim  
CONTRACTORS







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
CAR AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
G&A ALTERNATIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
Car Auctions