




Matrícula:	0921-LDG	Kilometraje:	68673	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1FW000764445621	Fecha de puesta en circulación:	17/12/2019	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	30/06/2026 0:30:00
Modelo:	KANGOO Z.E.				
Versión:	Z.E. furgón derivado de turismo 44kW 3P automática				
Carburante:	Eléctrico				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 95 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/65/15/95 T DELIZQ Goodyear: 3 mm - TRASIZQ Goodyear: 6 mm DELDER Goodyear: 3 mm - TRASDER Goodyear: 6 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras	259				

Iz
Marca del
neumático Tras
Dcha

259





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Radio	Sí
Encendido Motor	Sí	Número de cables de carga	1	Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	0	Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm asientos	2			Documento de matriculación	No
Núm reposacabezas	2				
Núm llaves	2				
Núm llaves mando a distancia	2				
Color carrocería	Blanco				
Llantas de verano	Acero				
Rueda de repuesto	No				
Gato	Sí				
Ficha Técnica	Sí				
Categoría	Utilitario				
Segmento	Segmento 06				

Ubicación Type Tipo de reparación

Guarnición Puerta Tras IZ Partido Reemplazar



Guarnición Puerta Tras DR Partido Reemplazar



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Indicador de avería /
Testigo



Encendido

Control



Volante



Gastado

Reemplazar



Interior



Sucio

Limpiar



Tapacubos Rueda Tras Iz



Rayado

Reemplazar



Panel Tras Iz



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz



Rayado

Pintar



Aleta Del Iz



Partido

Reemplazar Y Pintar



Tapacubos Rueda Del IZ Rayado Reemplazar



Placa Matrícula Delantera Deformado / Forzados Importe



Parabrisas Roto Reparación Parabrisas



Tapacubos Rueda Del DR Rayado Reemplazar



Retrovisor Ext Dr completo Roto Reemplazar



Puerta Delant Dr Rayado Aceptable



Tapacubos Rueda Tras DR Rayado Reemplazar



Llanta Repuesto

Falta

Reemplazar



Guarnic int IZ maletero

Partido

Reemplazar



Guarnic int DER maletero

Partido

Reemplazar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Dr

Rayado

Pulimentar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dMSsOqMvJvb4WAYMN54LSKtFSUWebsBk8b69r9iTRhbU%3d&language=es-ES