



Matrícula:	4250-MLM	Kilometraje:	184726	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF3VBYHVMP7862453	Fecha de puesta en circulación:	14/11/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	29/05/2026 1:00:00
Modelo:	Expert				
Versión:	Furgón BlueHDi 120 S&S 6v Standard furgón 88kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 16 107 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/65/16/107 T DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 6 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 6 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Del

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones

Sí

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

No

Radio

Sí

Libreta de mantenimiento

Sí

Lunas eléctricas DEL

Sí

Encendido Motor

Sí

Regulador de velocidad

Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	Reposabrazos central DEL	Sí
Vehículo rodando	Sí	Radar parking TRAS	Sí
Núm asientos	3	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm reposacabezas	3	Documento de matriculación	No
Núm llaves	2		
Núm llaves mando a distancia	2		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Utilitario		
Segmento	Segmento 07		

Ubicación Type Tipo de reparación

Guarnic Tapa Tras Agujero Reemplazar



Guarnic Tapa Tras Agujero Reemplazar



Guarnición Puerta Tras DR Agujero Reemplazar



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Puerta Delant Iz Rayado Pintar



Panel Tras Iz



Rayado

Pintar



Paragolpes Delantero



Rayado

Pintar



Puerta Deslizante DR



Rayado

Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Pintar



Tapabujes Tras DR



Falta

Reemplazar



Paragolpes Tras



Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras



Abolladuras

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Antena



Falta



Reemplazar



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d2bCHgUT8x%2fHiGnX3MqX5TQimBdOly%2ft%2btoyYSBwfaW4%3d&language=es-ES