Historial del Vehiculo -3441-LNL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	Filtro antipolen
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	Serv inspección Check-Control
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	Serv insp filtro antipolen
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	Aceite motor
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	Serv inspección aceite
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	M.O. General
3441-LNL	19/07/2022	27020	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
3441-LNL	15/12/2025	117299	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO TR DCH
3441-LNL	14/04/2026	122293	FIN DE CONTRATO	M.O. General
3441-LNL	14/04/2026	122293	FIN DE CONTRATO	M.O. Pintura
3441-LNL	14/04/2026	122293	FIN DE CONTRATO	M.O. Precio Cerrado
3441-LNL	14/04/2026	122293	FIN DE CONTRATO	Material de Pintura
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Serv inspección filtro aire
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Batería telemando c/c
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Arandela / tapón cárter
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Filtro aceite
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Aceite motor - 00W30 OEM
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Filtro antipolen
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	M.O. General
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Filtro aire
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Serv insp filtro antipolen
3441-LNL	10/07/2025	104000	REV 100.000	Serv inspección aceite
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Arandela / tapón cárter
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Filtro aceite
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Filtro antipolen - CARBONO ACTIVO
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Aceite motor - 00W30 OEM
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Serv inspección filtro aire
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Batería telemando c/c
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	M.O. General
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Filtro aire
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Serv insp filtro antipolen
3441-LNL	05/07/2023	50477	REV 050.000	Serv inspección aceite

3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Filtro antipolen - CARBONO ACTIVO
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	filtro de aceite
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Aceite motor - 00W30 OEM
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Serv inspección aceite
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Filtro combustible
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	M.O. General
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Líquido frenos
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	tuerca hexagonal
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Líquido lavaparabrisas
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Serv insp filtro antipolen
3441-LNL	05/06/2024	75976	REV 075.000	Serv insp filtro combustible
3441-LNL	04/07/2024	77717	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / Turismo VERANO
3441-LNL	04/07/2024	77717	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / Turismo VERANO
3441-LNL	04/07/2024	77717	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
3441-LNL	04/07/2024	77717	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / Turismo VERANO
3441-LNL	04/07/2024	77717	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / Turismo VERANO

Informe de tasación



BMW SERIE 5

-

VIN	WBA31BL040WX19134
Primera matriculación	30/3/2021
Kilometraje del vehículo	122.294 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/9/2026 11:05:40	Descripción de la dirección de inspección	CEVA MEJORADA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	30/3/2021
Modelo	SERIE 5	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA31BL040WX19134	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	**Encendido**
Modo de reparación	**Control**

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**





3 | Parabrisas

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Reemplazar**



4 | Faro Del Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**




5 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar






7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales


















