


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4137097	Erstzulassung	02.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	40 390 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**



**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

**Reifen**

195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm Sailun  195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm Sailun 


195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm Sailun  195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm Sailun 

**Außenschäden**

<b>3</b>	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			- Pauschale	-		

<b>4</b>	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

**Innenschäden**

<b>5</b>		Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	98,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>98,00€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	98,00€		

**Sonstiges**

<b>1</b>		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>150,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

<b>2</b>		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>200,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		