

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U96SZ086451



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	07/03/2025	17030 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Schrägheck	1490 cc	Automatisch
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Hybrid	Benzin	3
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	143 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen
002	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
003	Heckklappe / Kofferraumtür -	Loch	Reparieren

 			
004	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts	Gebrochen	Ersetzen
 			
005	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / -	Gebrochen	Ersetzen
 			
006	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren
   			
007	Spoiler / Hinten Lackiert : Nein / Material : Kunststoff	Kratzer	Ersetzen
 			
008	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
009	Tür / Hinten Links	Delle	Smart Repair
 			

010	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			
011	Stoßfänger Spoiler / Vorne Material : Carbon	Kratzer	Ersetzen
			
012	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar

Fzg schmutzig

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Reifendruck / Defekt




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Loch




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Loch



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Spoiler / Hinten / Kratzer



Spoiler / Hinten / Kratzer




Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer




Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer