


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	1C4PJDDW8 NP028421	Erstzulassung	27.10.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP			Laufleistung	11 344 km
Modell	RENEGADE 1.3l T4-PHEV 177kW Upland 4xe A	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Falken 235/55/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Falken 235/55/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	
Falken 235/55/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Falken 235/55/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	

Außenschäden

1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	252,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	315,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Logo Motorhaube	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	43,55€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	57,24€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	360,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		
		Bauteil	Schriftzug Tür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	55,93€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	67,14€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
9		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	16,00	Teilekosten	826,55€
		Position	-	Reparaturkosten	2.240,00€	Nettokosten	3.425,24€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	8,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	1.215,00€		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,80	Teilekosten	890,23€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	392,00€	Nettokosten	1.217,78€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€		
				Pauschale	-		


11		Bauteil	Schriftzug Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	55,93€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	44,74€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Türzierleiste unten	Reparaturzeit	-	Teilekosten	79,97€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	63,98€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Schwellerverkleidung	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	132,73€
		Position	Rechts	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	173,38€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	245,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

16		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	148,35€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	197,08€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
17		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	414,66€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	387,73€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

5		Bauteil	Motorhauben Zierstreifen	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	131,74€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	217,39€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

14		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
18		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	202,99€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	162,39€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
19		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
20		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
21		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	204,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		