


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA7 RPS96501	Erstzulassung	27.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	27 805 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Hutablage




Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10
Position	-	Reparaturkosten	7,00€
Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	19,70€
Nettokosten	26,70€

2	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

4		Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	144,96€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	158,96€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **185,66€**