ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
65	SANTANDER CONSUMER RENTING	040	CID TOTALE

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
SANTANDER CONSUMER BAN	TORINO	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GR516VM	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
15/07/2026	17/07/2026	TORINO	RIP	DA INIZIARE	41		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L. - -	()		

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
ALFA ROMEO TONALE 1.5 96Kw MHEV TCT7 Suv	GR516VM	ZARNASAA1N3051525	29/09/2023


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
BUONO	41793	% 70	GRIGIO	Metall/Doppio		

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/03/2026		SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	*	COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)
Chiave + Transponder + codifica		S		S		S					**430,00**
Porta ant.	Dx	L	**0,30**	L	**0,50**	L	**0,90**				
Disco ruota ant. in lega - RETTIFICA	Sx										**120,00**
Sfumatura Porta post.	Sx					L	**0,80**				
Sfumatura Parafango post.	Sx					L	**0,80**				
Paraurti ant. - USURA											
Disco ruota ant. in lega - USURA	Dx										
Porta ant. - USURA											

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
SANTANDER CONSUMER B				0,30	0,50	2,50		€ 550,00

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore 0,37	ore 0,28	ore 1,60	ore 2,25	ore 4,75

			IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	Ricambi	€ 550,00		€ 550,00
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 4,75 x Costo/ora 11,50	€ 54,63		€ 54,63
Danni A.R.D. Totale imponibile	€ 826,63	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore 5,55 x Costo/ora € 40,00	€ 222,00		€ 222,00
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	€ 826,63	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)	€ 826,63	**TOTALI**	€ 826,63		€ 826,63

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni 1

TOTALE	€ 826,63
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Presenti n° 1 chiave telecomando. Carta di circolazione presente.
Vettura sita c/o sede SANTANDER CONSUMER BANK - C.so Massimo D'Azeglio, 33. TORINO

Software House		Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026	21/07/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 1