


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNSX R1051346	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	28 339 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile	
Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Falken 225/40/18 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/40/18 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/40/18 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/40/18 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

3

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	280,80€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Stoßfängerhalter	Reparaturzeit	-	Teilekosten	52,92€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	47,63€
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	249,94€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	373,45€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,90		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	81,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,98€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	92,25€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

8



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

9



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

12

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Innenschäden


1



Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	289,65€
Position		- Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	292,19€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

2



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	225,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

13

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
Beschreibung		Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
		Pauschale	-		