

Audi

VIN: WAUZZZGA2NA036030



Description

Kenteken	Registratienummer	Kilometerteller
2BXR430	-	-
Color	Jaar	Bekleding
-	-	-
Aantal deuren	Aantal stoelen	Generation
-	-	-

Voertuiguitrusting

Automatische koplampen	Cruise control	Klimaatcontrole
Parkeerhulp	Lichtmetalen velgen	SATELLIET NAVIGATIE
Regengevoelige ruitenwissers	Sensoren vooraan	Xenon-koplampen
Sensoren achter	Verwarmde buitenspiegels	

Statement details

Inspectie loc	Statement date	Datum goedkeuren inspectie
PARC GENERAL LEASE	04/09/2025	05/09/2025


Controle

Probleem met starten van de motor	Geen wegwaardig voertuig
Nee	Nee

Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie
1	Bumperrooster / Voorkant Geschilderd : No	Chemische inwerking	Reparatie

			
2	Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant ¹	Chemische inwerking	Polijsten
   			
3	Motorkap / Voorkant	Deuk	Smart repair
 			
4	Dak / Buitenkant Buitenkant	Deuk	Acceptable
			
5	Bumper / Achter Geschilderd : Yes	Deuk	Reparatie
 			

6	Velg / Rechtsachter Materiaal : Aluminium legering / Velg-/banddiameter : 16 " / Oppervlak : Geschilderd	Gekrast	Reparatie
			
7	Deur / Rechtsachter	Gekrast	Acceptable
			

¹ Kalk structuur, ovb polish 4-5u

Verwijderbare Items

- ☒ Achterste perceelplank
- ☐ Beveiligingskit
- ☐ Compressorbandenreparatiekit
- ☐ DVD-scherm
- ☐ Gebruikershandleiding
- ☐ Geurverspreider
- ☐ Jack handle crank
- ☐ Langzame oplaadkabel
- ☐ Oplaadkabel tas
- ☐ Reservevelband
- ☐ Snellaadkabel
- ☒ Veiligheidsvest
- ☐ Vrachtnet

☐ Afstandsbediening☐ Cabrio winddeflector☐ Documenthouder☒ EHBO-kit☐ Geheugenkaart☐ Haak/trekhaakkogel☐ Kaartsleutel☐ Mechanische sleutel☐ Overeenstemmingscertificaat☐ Scheidingsnet☐ Toolkit☐ Verdeelstang van de tas☒ Bandenreparatiekit compleet☐ Cabrio winddeflectortas☒ Driehoek☐ Garantieboekje☐ Gereedschap in de auto☐ Jack☐ Laaddeksel☐ Navulbandenreparatiekit☒ Reservesleutel☐ Serviceboek☐ Trekhaak☐ Vergrendeling wiel moer

hoofdset banden

Vooraan links	BRIDGESTONE	215 / 60 / 16 / Zomer	5 mm
Rechtsvoor	BRIDGESTONE	215 / 60 / 16 / Zomer	5 mm
Linksachter	BRIDGESTONE	215 / 60 / 16 / Zomer	6 mm
Rechtsachter	BRIDGESTONE	215 / 60 / 16 / Zomer	6 mm

Opmerkingen

Ovb, belichting

Foto's



Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashbord vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Rechtsvoor



Kilometerteller



Navigation



Spare Tyre




Vin



Ander



Ander



Ander



Ander



Bumperrooster / Voorkant / Chemische inwerking



Bumperrooster / Voorkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking




Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking



Exterieur compleet / Buitenkant Buitenkant / Chemische inwerking




Motorkap / Voorkant / Deuk




Motorkap / Voorkant / Deuk



Motorkap / Voorkant / Deuk



Dak / Buitenkant Buitenkant / Deuk



Bumper / Achter / Deuk



Bumper / Achter / Deuk



Bumper / Achter / Deuk



Velg / Rechtsachter / Gekrast



Velg / Rechtsachter / Gekrast



Velg / Rechtsachter / Gekrast



Velg / Rechtsachter / Gekrast



Deur / Rechtsachter / Gekrast