

27 de noviembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	CITROËN - NUEVO C4 PURETECH 130 S&S 6V FEEL PACK (SOLO STOCK)	FECHA 1ª MATRICULACION	11/08/2021
VIN		KILOMETROS	58.349
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	27/11/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CD** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC



Foto daños internos 25



Foto daños internos 25



Foto daños internos 25



Foto daños internos 25



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-BUY-
1505-
2025__(VR7BAHNSAME041012-
8528LSN).DOC




Foto daños internos 25

Foto daños internos 25



Foto daños internos 25

Foto daños internos 25



FASDEL_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.29 (1).JPEG



FASTRAS_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.29 (2).JPEG



FMLTRO_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.29 (5).JPEG



FSALP_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.29 (6).JPEG



FLLAN_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.30
(1).JPEG



FFLTD_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.30
(5).JPEG



FLTD_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.30
(6).JPEG



FTRAS_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.30
(7).JPEG



FTLTI_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.30 (8).JPEG



FDEL_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.31 (1).JPEG



FFLTI_WHATSAPP IMAGE 2025-11-26 AT 07.03.31.JPEG




Foto documentación 1