

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5083NGW / WBA11GH0207U45682 / 7U45682

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.329

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5083NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

5083NGW COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
5083NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	351,98	40,00	288,18 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.50 h.	6,35	0,00		99,52 €
6. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		1.75 h.	7,41	0,00		90,18 €
7. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
10. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1504,67 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5083NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,57 h.	137,44 €
Total material pintura	-	34,60 €
Total Mano de Obra Pintura	8,17 h.	314,54 €
Total Recambios	-	318,11 €
Descuento recambios aplicado	-	152,67 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	700,00 €















Values since Individual

0.9  l/h



Total 18330 km → 2426.1 km

Power % 100

P

 Door open.


+26.5 °C











®WBA11GH0207U45682®







↶
MEDIA
TEL
NAV

My destinations

Search

Cañados del Teide

Av. Belén

Ciempozuelos

C. Perú

Av. de Madrid

C. Alamo

C. Oco

9:04

- LOW SYNC +

- LOW SYNC +







inch/mm
4.19
OFF CN ZERO



























225/45 R18 XL



Manheim
COX AUTOMOTIVE

















 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim

